

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO
WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3.Miejscowość

PAŁUKI

8369

1.Nazwa

BUDYNEK WIEŻY CIŚNIEN

2.Czas powstania

ok. 1955 r.

4.Adres

Pałuki 32

06-406 Pałuki

nr ewidencyjny działki 175

nr księgi wieczystej

5.Przynależność administracyjna

województwo

mazowieckie

powiat

ciechanowski

gmina

Opinogóra

6.Współrzędne geograficzne

N:52°52'55.12"

E:20°45'38.72"

7.Poprzednie nazwy miejscowości

Pałuki

8.Właściciel i jego adres

Gmina Opinogóra

ul. Krasieńskiego 4,

06-406 Opinogóra Górna


9.Użytkownik i jego adres

nieużytkowana

10.Formy ochrony

Rejestr zabytków: A - 1391

18.08.2017



12. Historia obiektu, autorzy, określenie stylu

Wybudowana między 1950 a 1955 rokiem. W latach 80. XX wieku opuszczona. Urządzenia rozkradzione przed 1990 r. Następnie zabezpieczona, od tego czasu nieużytkowana. Architektura budynku zachowana bez większych przekształceń, całkowity brak wyposażenia oraz stolarki.

Bez cech stylowych

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

SYTUACJA: w centrum miejscowości, przy lokalnym skrzyżowaniu dróg, na przeciw zespołu domków dwurodzinnych, na prostokątnej działce siedliskowej bez ogrodzeń i ściśle wytyczonych granic. Zwrócona frontem w kierunku pn.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA: murowana z cegły ceramicznej, obustronnie otynkowana. Stropy żelbetowe wsparte dodatkowo na żelbetowych przyściennych słupach, w ramach swoistej konstrukcji słupowo-ramowej. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, futrynowa. Okna jednoramowe. Otwór drzwiowy zabity płytą wiórową. Schody zewnętrzne ceglane na betonowej podbudowie, z wysokimi ściankami policzkowymi. Konstrukcja ostrosłupowego stropodachu żelbetowa. Dach kryty papą.

RZUT: na planie kwadratu o ściętych narożach. Wewnątrz kwadratowe pomieszczenia, jednoprzestrzenne.

BRYŁA: sześciokondygnacyjna, złożona z czterech nałożonych na siebie różnej wielkości prostopadłościanów o ściętych narożach. Kondygnacja dolna na cokole, prostopadłościan trzech kolejnych kondygnacji trzykrotnie wyższy od parteru, nieznacznie od niego węższy. Na nich nadwieszony prostopadłościan zbiornika, całość zwieńczona niską ścianą kolankową oraz spłaszczonym ostrosłupowym dachem.

ELEWACJE: otynkowane, na cokole, kondygnacja dolna boniowana, kolejne z lizenami przy narożach. Kondygnacja zbiornika nadwieszona na żelbetowej płycie, dodatkowo wspartej na żelbetowych wspornikach w linii lizen, zwieńczona uskokowopasowym „gzymsem”. Elewacje zbiornika bez podziałów. Wieńcząca całość ścianka kolankowa zwieńczona uskokowym gzymsem. Kondygnacje dolne z prostokątnymi otworami okiennymi na osiach elewacji, w elewacji pn. drzwi na osi parteru poprzedzone schodami. Elewacje ścianki kolankowej z trzema okienkami w układzie tryforyjnym. Otwory okienne i drzwiowy prostokątne, bez opasek.

WNĘTRZE: pomieszczenia bez cech je wyróżniających, otynkowane, z czytelną i powtarzalną na każdej kondygnacji, konstrukcją ścian i stropów. Kondygnacje dolne z czterema oknami, kondygnacja zbiornika doświetlona oknami ścianki kolankowej. W międzykondygnacyjnych stropach oraz posadzce parteru prostokątne technologiczne otwory. W parterze, przy wejściu niewielka ścianka osłonowa.

INSTALACJE, WYPOSAŻENIE: brak.

14. Kubatura ok. 347 m ³	15. Powierzchnia użytkowa pow. użytkowa - 86 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne wieża wodna (ciśnien)	17. Użytkowanie obecne nieużytkowana
18. Stan zachowania Ogólny stan obiektu - dostateczny. Ściany - dolnych kondygnacji w dobrym stanie, częściowo pozbawione otynkowania, z ubytkami, zawilgocone, Posadzki - dobry, Stropy - dobry, Wieżba dachowa - zapewne dość dobry, Pokrycie dachu - niedostępne do oceny, Stolarka - zniszczona.		18. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie Zabezpieczenie pokrycia dachowego oraz odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej.	

20. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

21. Uwagi

22. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

22. Bibliografia

24. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Tekst mgr inż. arch. Dagmara Maraśkiewicz, VIII. 2019 r. *DMy*

Plany, rysunki mgr inż. arch. Dagmara Maraśkiewicz, VIII. 2019 r. *DMy*

Fotografie mgr inż. arch. Dagmara Maraśkiewicz, VIII. 2019 r. *DMy*

Miejsce przechowywania negatywów WUOZ w Warszawie Delegatura w Ciechanowie.....

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego


23. Źródła ikonograficzne (rodzaj, sygnatura i miejsce przechowywania)

25. Załączniki

Wkładka - 2

ZAŁĄCZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ NR 1

1. Miejsowość	PAŁUKI	5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres BUDYNEK WIEŻY CIŚNIEŃ 06-406 Pałuki 32	6. Zawartość załącznika fotografie, plany
2. Gmina	Opinogóra		
3. Powiat	ciechanowski		
4. Województwo	mazowieckie		



Opis fotografii:

- 1-2. Elewacja frontowa, pn.-zach.,
3. Otwór drzwiowy elewacji frontowej,
4. Kondygnacja zbiornika na wodę,
5. Wnętrze, widok na konstrukcje stropów,
6. Otwór stropu piwnicy,
7. Elewacja wsch. i frontowa,
8. Elewacja zach.,
9. Elewacja pd.-wsch.



2 3

Opracowanie załącznika (data i podpis)
mgr inż. arch. Dagmara Maraśkiewicz, VIII. 2019 r.

DM



4



5



6

ZAŁĄCZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ NR 2

PAŁUKI

Opinogóra

ciechanowski

mazowieckie

5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres

BUDYNEK WIEŻY CIŚNIEŃ
06-406 Pałuki

6. Zawartość załącznika

fotografie



7



8

9



Opracowanie załącznika (data i podpis)
mgr inż. arch. Dagmara Maraśkiewicz, VIII. 2019 r.

DM