

78

MAZOWIECKIE

69/63

1. Obiekt

629/6


BASZTA tzw. "BANIA" i STAJNIE

2. Czas powstania

2 ćw. XIX w.

3. Miejscowość

PODZAMCZE



4. Adres

PGO Podzamcze

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo siedleckie

gmina Maciejowice

pow. GARWOLIN

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo warszawskie

powiat Garwolin

8. Właściciel i jego adres:

Państwowe Gosp. Ogrodnicze Podzamcze

9. Użytkownik i jego adres:

PGO Podzamcze

10. Rejestr zabytków

Nr 132/26 data 20.06.1988

autor zdjęć Grażyna Michalska  
 data wykonania 15.VIII.82 r.  
 miejsce przechowywania negatywów PKZ O/Lublin.





12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Obiekt położony na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Podzamczu, powstającego od pocz. XIX w. dla Zamoyskich. Klasycystyczny pałac wybudowany został wg proj. F.A. Lessla na miejscu starszej, zrujnowanej budowli, a nast. przebudowany w 2 poł. XIX w. przez Ksawerego Dionizego Makowskiego. Przy pałacu założony został romantyczny park krajobrazowy, pośród którego stanęła neogotycka baszta z przylegającymi do niej stajniami, utrzymanymi w tym samym stylu. Wg przekazów okolicznych mieszkańców, jeszcze do czasu II wojny światowej baszta ta była zamieszkała, a stajnia czynna - służąc ostatniemu dziedzicowi - Franciszkowi Zamoyskiemu. Dziś, pośród resztek parku widnieje tylko monumentalna ruina. W stajniach, po prowizorycznym zadaszeniu, urządzono oborę Gospodarstwa Ogrodniczego w Podzamczu, które od zakończenia II wojny, pozostaje właścicielem pałacu i zabudowań folwarcznych.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Baszta i stajnie usytuowane są na pd. od pałacu, na terenie nieco względem niego obniżonym, w strefie dawnego parku, obecnie na skraju terenu zadrzewionego, pośród rozległej, płaskiej łąki. Najbliższe sąsiedztwo stanowi nowowyprowadzona hydrofornia. Dojście do obiektu - alejką od pałacu. Budynki murowane są z cegły i kamienia polnego. Stan zaawansowanej ruiny pozwala jedynie na ogólną charakterystykę rzutu i bryły. Baszta wzniesiona na planie koła, posiada nieregularnie rozmieszczone na różnych wysokościach otwory o zróżnicowanej formie, z których część nosi ślady przemurowań lub jest zamurowana. Zwieńczona jest gzymsem pseudomachikułowym i krenelażem. We wnętrzu - ślady podziałów na kondygnacje użytkowe oraz resztki dekoracji sztukateryjnej o motywach klasycznych /gzymse/. Od zachodu przylega do baszty prostokątny aneks powiązany z nią komunikacyjnie, o wnętrzu podzielonym na niewielkie lokalności. Jego elewacja pn.-wsch. rozczołkowana jest ostrołukowymi blendami o podziałach maswerkowych. Stajnie wznoszą się na planie odcinka koła. Posiadają front z ostrołukową bramą na osi i takimże oknem powyżej, ożywiony dodatkowo nieregularnie rozmieszcz. ostrołukowymi blendami.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa  ok. 550 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne  stajnia	17. Użytkowanie obecne  obora
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Budowle w stanie zaawansowanej ruiny - bez zadaszeń, podłóg, stolarki.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Należy spowodować w trybie natychmiastowym, choćby prowizoryczne zadaszenie baszty, zabezpieczające obiekt przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t.X, woj. warszawskie, z.2, pow. Garwoliński, Warszawa 1967.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił Tekst i rys.:  
Grażyna Michalska

26. Sprawdził



1. Miejscowość


PODZAMCZE

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Baszta i stajnie

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Rzut przyziemia, podziałka liniowa

Wkładkę założył: Grażyna Michalska 15.09.82  
(imię i nazwisko, data)Miejsce przechowywania negatywów: PKZ O/Lublin



1. Miejscowość

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

PODZAMCZE

Baszta



1. Widok na wieżę od tyłu /od pd.-zach./

2. Fragment wnętrza baszty

3. jw.

Wkładkę założył: Grażyna Michalska 15.IX.82 r.  
(Imię i nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PKZ O/Lublin.



1. Miejscowość

PODZAMCZE

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Stajnie

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)



1. Ściana frontowa stajni.

2. Fragment wnętrza stajni z zamurowanym otworem wejściowym.

Wkładkę założył: Grażyna Michalska 15.IX.82 r.  
(imię i nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PKZ O/Lublin.