

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

MAZOWIECKIE

sieciechów

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. p.w. ŚW. WODCIECHA : MIKOŁAJA

2. Miejscowość

TEREZAL

3. Wiek

XVIII

4. Styl

barokowy

5. Kubatura m³

2500

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 319

b) użytkowa;

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Warszawskie

b) powiat

Miński powiat

c) gmina

Ternat MROZY

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

gont

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

cementan, gonty, cegły

0,5

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na:

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Pierwotny kościół z 1533 przebud.
w 1757 r., powiększony w 1884
przez przedłużenie nawy ku
zach., przebud. zakrystii i kruchty

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenie
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

niezniszczony

XI. 1939 r.

"

XII. 1945 r.

"

1958

stan b. dobry

1965

" " "

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Prusy

13

b) autobusowa

Ternat

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzym. kat. w Ternacie

23. Użytkownik i jego adres

"

24. Inwestor i jego adres:

"

25. Rejestr zabytku nr

24/130

rok

9.06.1958

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer

hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

stałe

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Jednonawowy, prezbiterium wydzielone, przy nim od pr. zakrystia. Chór umieszczony wsparty na słupach. Łk. fontanna zwieńczona trójlistnym ornamentem, przed nią kładka. Dach dwuspadowy z sygnaturką.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Fot. W. Golicki 1959.
Bibliografia: Dawne ośrodki
miejscie południowego Muro
wna prawdziwego - M. Ban
ko, Ochr. zrab. ur. 4, 1956

36. Wypełnił dnia 28.X. 1959
Z. Kowalski

37. Sprawdził dnia

1965 H. Syguelymba
I. G. G. G.