

1. Obiekt zabytkowy

kościół par. p.v. św. Jakuba

2. Miejscowość

GÓRA  
gm. STAROGRĘBY

3. Wiek I poł. XIX

4. Styl

ber. st.

5. Kubatura m<sup>3</sup>

ok. 1818

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 303,5 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo warmińskie

b) powiat procki

c) gmina góra

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

drewno

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

—

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

—

e) inne

—

22. Właściciel i jego adres

parafia kat.

8. Wyposażenie architektoniczne

oficyna z I poł. XIX w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

rekolekt.

23. Użytkownik i jego adres

i.v.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

24. Inwestor i jego adres

i.v.

17. Użytkowanie obecne

—

18. Nadaje się do użycia na

—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbudowany w r. 1728.  
restauracja w r. 1839; 1894

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
IX. 1959	<u>stan dobry.</u>		
III. 1960	<u>stan b. dobry</u>		

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

10. Udostępnienie

codziennie

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



16t  
1968

32. Przebieg prac konserwatorskich

Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 1x - 1959

37. Sprawdził dnia

VII - 1967r  
mgr. Wacław Dochanowski