

24

12571
MAZOWIECKIE

1. Obiekt

KOSCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Wniebowzięcia N.P. Marii

2. Czas powstania

1896-1900

3. Miejscowość

KAMIENCZYK

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



autor zdjęć A. Rutkowski
data wykonania III. 1984r.
miejsce przechowywania negatywów PDNH, PKZ-Siedlce

4. Adres

Kamieniczek
ul. Świerczewskiego Wyżniskiego
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo ostrołęckie

gmina WYSZKÓW

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Kamieniec

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo warszawskie

powiat wyszkowski

8. Właściciel i jego adres:

Parafia rzym.-kat. w Kamieniczku

9. Użytkownik i jego adres:

J.W.

10. Rejestr zabytków

94/
Nr 1094 A data 10.IV.75r.

A-435

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu

- Wybudowany w latach 1896-1900 wg. projektu arch. Józefa Piusa Dziekońskiego. Konsekrowany w 1903r. Uszkodzony w 1939 i 44 roku. Zniszczone sklepienia i dach odbudowano po 1950 roku. W 1913 roku zamalowano polichromię na sklepieniach.
- Neogotycki.

13. Opis (sytuacja materialna i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

- Położony w środkowej części wsi na zapleczu bloku przyrynkowego /ślad dawnej ulicy miejskiej/ przy obecnej ulicy Świerczewskiego. Fasadą zwrócony w kierunku pd.
- Murowany z cegły, nietynkowany, pokryty blachą ocynkową. Sklepienia ceglano-krzyżowo-żebrowe. Konstrukcja dachowa wieszarowa.
- Kościół jednonawowy z transeptem. Założony na planie krzyża łacińskiego z prosto zakończonym, nieco zwężonym w stosunku do nawy prezbiterium. Między północnymi ścianami transeptu a prezbiterium ukośnie zamknięte przybudówki mieszczące kaplicę i zakrystię. Wejście główne poprzedzone kruchtą. Dwie małe kruchty zakończone ukośnie ustawionymi ściankami umieszczone w narożach pomiędzy pd. ścianami transeptu i nawą.
- Bryła rozczłonkowana. Wysoki korpus nawowy i transept nakryte wysokimi dachami dwuspadowymi o prostopadłych kalenicach na skrzyżowaniu, których ośmioboczna sygnaturka zwieńczona wysokim daszkiem namiotowym. Zwężenie prezbiterium zaznaczone w bryle budowli mocno wysuniętymi szkarpami i szczytem dachu. Zakrystia i kaplica dwukondygnacyjne, niższe od korpusu nakryte dachami dwuspadowymi o kalenicach biegnących do skrzyżowania ścian transeptu i nawy. Kruchta z portalem głównym z dwuspadowym daszkiem zasłoniętym szczytem schodkowym. Kruchty boczne niskie równe wysoko ci cokołu, zamknięte ukośnie ustawionymi ściankami, nakryte daszkami dwuspadowymi zasłoniętymi szczytami.
- Ściany na wysokim cokole, dekorowane trzema obiegającymi cały korpus ceglany fryzami, zwieńczone gzymsem podpartym ceglany krokoszczami. Szczyty prezbiterium i transeptu ujęte po bokach i zwieńczone sterczynami, wypełnione ostrołukowo zamkniętymi i wytynkowanymi blendami. Ściany korpusu i transeptu wsparte uskokowo zwężającymi się ku górze przyporami. Fasada poprzedzona zakrystią zwieńczoną szczytem schodkowym z ostrołukowym portalem, w którym prostokątne drzwi zakończone łukiem odcinkowym. Fasada ujęta szkarpami w środkowej części wchodząca w szczyt z dużym ostrołukowym oknem zdobionym ceglany maswerkami. W partiach bocznych dwa ostrołukowe okna. Szczyt fasady schodkowy rozczłonkowany wydłużonymi tynkowanymi blendami.
- Nawa i transept jednonawowe przykryte sklepieniami krzyżowo-żebrowymi na gurtach, na skrzyżowaniu sklepienie gwiaździste. Nawa podzielona na przęsła głęboko wysuniętymi filaro-szkarpami, oplecionymi służkami z kapitelami o formach roślinnych. Transept otwarty do nawy ostrołukowymi arkadami. Zakrystia i kaplica dwukondygnacyjne, kaplica otwarta do transeptu ostrołukową arkadą.
- Wyposażenie: w lewym ołtarzu bocznym obraz św. Antoniego Padewskiego mal. Ignacy 1908r., rokokowe tabernakulum z 2 poł. XVIII w., brązowe klasycystyczne z 1 poł. w. XIX.

- Instalacja elektryczna.

14. Kubatura ok. 6000 m ³	15. Powierzchnia użytkowa ok. 500 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania dobry. Niewielkie ubytki cegły.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

26. Sprawdził

mgr P. Hapka
6.06.1984r.

1. Miejscowość



KAMIENICZYK

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

KOŚCIOŁ PARAFIALNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia, plany



Wkładkę założył: P. Hapka 12.06.84r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PDNH PKZ-Siedlce

jed. W.A. Olsztyn z. 135/S
OZGraf. Z.P. Ostróda z. 676 n. 40 000

Wzór ODZ 1978 r.