

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

MAZOWIECKIE

1. Obiekt zabytkowy

DZWONNICA

2. Miejscowość

MASTO
SZYDŁOWIEC

3. Wiek XVI

4. Styl GOTYK

5. Kubatura m³ 6506. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa: 70

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KIELCE

b) powiat SZYDŁOWIEC

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

KAMIEŃ

b) sklepienia

-

c) stropy

DREWNO

d) wiązania dachu

- II -

e) krycie dachu

BLACHA

11. Ilość budynków 1

12. Ilość kondygnacji 3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych -

b) innych pomieszczeń 3

c) piwnic -

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ogrody stylowe -

b) sady i grunty uprawne -

c) lasy -

d) wody -

e) inne -

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa w/m

b) autobusowa w/m

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM. - KAT.

w/m

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

DZWONNICA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

- II -

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
WZNIESIONA ZAPEWNE W XVI W.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VII.67

STAN DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr. 160/1A 82

48.03.1982

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

ZA ZGODĄ UŻYTKOWNIKA

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

SYTUACJA -
PATRZ:
KOŚCIÓŁ
PLAN 9
ZDJĘCIA - 88A

36. Wypełnił dnia XI. 1959

St. Zarembka

37. Sprawdził dnia VII. 1967

Poprawił
Przeisał VII. 67 S. B. S. S. S.

