

83

MAZOWIECKIE

M 812


1. Obiekt

DZWONNICA

M 24/2

2. Czas powstania
poł. XIX w.3. Miejscowość
Suserz

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

4. Adres Suserz
Parafia rzymsko-kat.

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo płockiegmina Szczawin Kościelny
pow. Gostynin

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975województwo warszawskiepowiat Gostynin

8. Właściciel i jego adres

Parafia rzymsko-kat.
w Suserzu

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr 98/447/62 data 23.03.1962

autor zdjęć E. Wraga
data wykonania XI 1982
miejsce przechowywania negatywów BDZ

12. Autorzy: historia obiektu, określenia stylu.

Dzwonnica powstała prawdopodobnie wresz z budową muru wokół kościoła w latach 1818-1864

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Dzwonnica należy do zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P.w Suszerzu, położonego na lekkim wyniesieniu terenu po wschodniej stronie drogi Cabin-Gostynin. Znajduje się od wsch. w linii otaczającego cały zespół muru. Od zach. znajduje się kościół, od półn. są dobudowane zabudowania gospodarskie plebanii od wsch. i półn. otaczają całość pola uprawne. Po drugiej stronie drogi, w odległości ok. 400 m. znajduje się dwór z resztkami parku.

O bryła murewana, otynkowana z zewnątrz i wewnątrz, pobielona. Wewnątrz drewniana więźba dachowa z 5-ciu słupami z mieciami połączonych zastrzałami w formie krzyża św. Andrzeja. Poprzeczne belki oparte bezpośrednio na podciągu wspartym na uskoku powstałym ze zwężenia muru.

Podłoga stanowi klepisko.

Drzwi w dolnej części korpusu od strony zachodniej dwuskrzydłowe deskowe.

W górnej części korpusu trzy półkoliste otwory okienne, po jednym z każdej strony, od wschodu półkolista blenda. Dolna część korpusu oddzielona od górnej-azurowej, wąskim, prostym gzymsem. Pod okapem gzymś profilowany.

Dach namiotowy, czterospadowy, pokryty blachą cynkową.

Plan na rzucie kwadratu z wymiarami 5x5 m. z przybudówkami od wschodu i południa.

Bryła samej dzwonnicy zwarta, przysadzista.

We wnętrzu znajdują się 2 małe dzwony.

Instalacji brak.

14. Kubatura 200m ³	15. Powierzchnia użytkowa 25m ²	16. Przeznaczenie pierwotne Dzwonnica	17. Użytkowanie obecne Dzwonnica
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Odnowienie, pobielenie ścian- 1980 Uporządkowanie steczenia -1982		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan obiektu bardzo dobry po przeprowadzonym w latach 1979-82 remoncie.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Kroniki Parafii w Suszerzu
Wydawnictwo: Diecezja Płocka
Katalog Zabytków. Powiat Costyniński

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Es. Wraga
II 1983

26. Sprawdził

1. Miejscowość


SUSERZ

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

DZWONNICA

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

ZDJĘCIA , PLÁN SYT.



- 1 KOŚCIÓŁ
- 2 DZWONNICA
- 3 BRAMA
- 4 FURTKA
- 5 KAPLICZKI
- 6 STARY CMENTARZ
- 7 PLEBANIA
- 8 STUDNIA



Wkładkę założył: E. WRAGA XI 02
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ PŁOCK