

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół p. v. Jana Chrzciciela

2. Miejscowość

Rębowo

3. Wiek

XVI

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

ok. 1800

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 6300 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Wągrowie

b) powiat

Pleski

c) gmina

Rębowo

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

dobre

b) sklepienia

c) stropy

dobre

d) więzania dachu

dobre

e) krycie dachu

gont.

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Parafia katolicka

8. Wyposażenie architektoniczne

Ołtarz z v. XVIII. Aniołami  
barok. Chrzest, barok.  
Obraz krzyżujący N. M. P. XVIII.  
Chrzest na krzyżu, późn. got.  
Pom. młodoc. i s. barok. późn.  
got. i renes.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół katolicki

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j. v.

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

23. Użytkownik i jego adres

j. v.

24. Inwestor i jego adres:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Kościół istniał w 1320 r.  
obecny zbudowany zapewne  
w v. XVI. Remontowany 1890.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			

25. Rejestr zabytku nr

rok \_\_\_\_\_ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

codziennie



Z

X

W

V

U

T

S

R

P

O

N

M

L

K

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 9. 8. 54

37. Sprawdził dnia

Opis : Orientowany. Zbudowany na rzębie  
 trójkątnej. Prostopadły kopułkowy.  
 z kłębem od zach. Wnętrze prostokątne  
 zamykające wielokątne. Przy nim od pn.  
 zach. 5 stopni. Dach dwuspadowy  
 z wieżyczką sygnalizacyjną.

Legenda : 1) Stwierdzenie przetrwania  
 Pałacu, W. oc. 1880-1901;

2) Catalogus ecclesiarum dioecesis polensis,  
 Pał. 1910.

Skarmanz.