

Nr.

A

B

C

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

DZWONNICA

2. Miejscowość

REMBERTÓW

3. Wiek XVIII

4. Styl barok

5. Kubatura m³ ok 506. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa ok 9 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo warszawskie

b) powiat grójecki

c) gmina Tarczyn

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków /

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

dnew

-

12. Ilość kondygnacji /

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

-

-

a) izb mieszkalnych

c) lasy

-

d) więzania dachu

dnew

-

b) innych pomieszczeń /

d) wody

-

e) krycie dachu

gout

-

c) piwnic

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

dzwon

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

dzwonnica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

f. w.

17. Użytkowanie obecne

f. w.

18. Nadaje się do użycia na:

f. w.

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Tarczyn

b) autobusowa

Rembertów

22. Właściciel i jego adres

Pamfil Katołoch
w Rembertowie

23. Użytkownik i jego adres

f. w.

24. Inwestor i jego adres:

-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowanie r. 1700

v - XVIII,

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
o/oodbu-
dowa
o/o

VIII. 1939 r.

-

-

-

XI. 1939 r.

-

-

-

XII. 1945 r.

-

-

-

25. Rejestr zabytku nr

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

P. J. S.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

10. Udostępnienie

odzwon

31. Szkic sytuacyjny, plan, schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Opis: Czworoboczna konstrukcja słupowa.
 Ściany drewniane. Dach namiotowy.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiście

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

2 VI 55 Karmanyk

37. Sprawdził dnia