

1. Obiekt

DZWONNICA w zespole kościoła parafialnego rzym.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela

736/2

2. Czas powstania

2 poł. XVIII w.

3. Miejscowość

ŁĘGONICE

4. Adres

Łęgonice
ul. Kościelna 60
20-420 Nowe Miasto n/Pilicą

Nr hipoteczny

Nr działki 1144

5. Przynależność administracyjna

Województwo mazowieckie

Gmina Nowe Miasto n/Pilicą

pow. grójecki

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Łęgonice

7. Przynależność administracyjna przed 1.1.1999 r.

Województwo warszawskie, radomskie

Powiat grójecki

8. Właściciel i jego adres

Parafia rzym.-kat.
pw. św. Jana Chrzciciela
Łęgonice, ul. Kościelna 60
26-420 Nowe Miasto n/Pilicą

9. Użytkownik i jego adres



Parafia rzym.-kat.
pw. św. Jana Chrzciciela
Łęgonice, ul. Kościelna 60
26-420 Nowe Miasto n/Pilicą

10. Rejestr zabytków

724 14/67 z 27.12.1967

Nr A - 83

data 15.03.1981 r.



12. Historia obiektu, autorzy, określenie stylu

Wybudowana w XVIII w., zapewne razem z kościołem.
remontowana w latach 20. oraz 80. XX w.

Barokowa

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

SYTUACJA: w zespole kościoła parafialnego położonego w środku wsi, przy ul. Kościelnej 60. Cmentarz przykościelny prostokątny, wytyczny ogrodzeniem z metalowych przęseł, z metalową bramą na osi od strony zach. i bramką w narożniku pn.-wsch. Kościół na środku cmentarza, orientowany. Wokół kościoła utwardzone obejście oraz iglaste i liściaste drzewa. Dzwonnica przed kościołem, w narożniku pd.-zach.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA: drewniana, konstrukcji słupowo-ramowej z krzyżakami w układzie nożycowym, oszalowana. Podmurówka ceglana, otynkowana. W parterze cementowa posadzka. Strop drewniany, belkowy, bez pułapu. Więźba dachowa drewniana, krokwiowo-jętkowa, z przepustnicami na jętkach i mnichem na belkach stropowych. Dach kryty gontem. Zawieszenie dzwonów drewniane, belkowe. Drzwi jednoskrzydłowe, spongowe, na pasowych żelaznych zawiasach.

RZUT: na planie kwadratu, jednoprzestrzenna.

BRYŁA: prostopadłościenna, dwukondygnacyjna. Zwężająca się ku górze, nakryta dachem namiotowym o przełamanych przepustnicami połaciach, z wydatnym okapem.

ELEWACJE: szalowane, deski szalunków w układzie pionowym, złącza desek oblistwowane, pod prześwitami deska kapnikowa, pod okapem końcówki belek stropowych oraz krokwi zabezpieczone wiatrownicami. Prześwity dzwonne we wszystkich elewacjach, potrójne, prostokątne, wykrojowe, pod okapem. Prześwity zbliżone do siebie, środkowe kwadratowe, boczne wąskie i prostokątne. W elewacji frontowej, zach. prostokątne drzwi na osi.

WNĘTRZE: z otwartą konstrukcją ścian i więźby dachowej oraz zawieszenia dzwonów.

INSTALACJE: elektryczna.

WYPOSAŻENIE: dzwon z okresu międzywojennego.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok.168 m ³	14,40 m ²	dzwonnica	dzwonnica
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja W latach 80. XX w. gruntowny remont polegający na wymianie szalunków oraz gontu.		19. Stan zachowania Ogólny stan obiektu - dobry. Posadzki - dobry, Strop - dobry, Wieżba dachowa - dobry, Pokrycie dachu - dobry, Stolarka - dobry.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Brak	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

J. Z. Łoziński, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce,
woj. kieleckie, pow. rawsko-mazowiecki, IS PAN Warszawa, t. III, z. 9, s. 20.

25. Opracował

Tekst mgr inż. arch. Iwona Plichta - Wiśniewska, IX. 2009 r.

Plany, rysunki mgr inż. arch. Iwona Plichta - Wiśniewska, IX. 2009 r.

Zdjęcia fotogr. mgr inż. arch. Iwona Plichta - Wiśniewska, IX. 2009 r.

Miejsce przechowywania negatywów WUOZ w Warszawie, Delegatura w Radomiu

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, sygnatura i miejsce przechowywania)

27. Załączniki

Wkładka - 2

1. Miejscowość
ŁĘGONICE, ul. Kościelna 60

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
DZWONNICA przy kościele paraf. rzym.-kat.
pw. św. Jana Chrzciciela


3. Zawartość wkładki
plany, fotografie



4



5



6




7

1. Miejscowość
ŁĘGONICE, ul. Kościelna 60

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
DZWONNICA przy kościele paraf. rzym.-kat.
pw. św. Jana Chrzciciela

3. Zawartość wkładki
plany, fotografie



Wykaz fotografii:

1. Elewacja frontowa, wsch.,
2. Widok ogólny od strony drogi,
3. Elewacja pd. oraz wsch.,
4. Elewacja pn. oraz zach.,
5. Zawieszenie dzwonów,
6. Konstrukcja ścian,
7. Połączenie krzyżaków,
8. Wnętrze, konstrukcja ścian,
9. Otwór drzwiowy.




2

3

1. Miejscowość
ŁĘGONICE, ul. Kościelna 60

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
DZWONNICA przy kościele paraf. rzym.-kat.
pw. św. Jana Chrzciciela

3. Zawartość wkładki
plany, fotografie



8



9