

Nr

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół Katedralny

2. Miejscowość

Płock

3. Wiek

XII - XVI - XX

4. Styl

romantyczny, gotycki, renesansowy

5. Kubatura m³

ok 20 000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: ok 1000 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

warszawskie

b) powiat

m. Płock

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień i cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

blacha

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Płock

b) autobusowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Dwie wiele. Nagrobki renesansowe i barokowe. Ołtarze barokowe i późniejsze.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kościół katolicki

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Katedra zbudowana za bpa Aleksandra w 1128-1144r. Restaurowana w XV w. Rozbudowana w XVI, Przebudowana w 1903

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

zniszcz
czenia
o/oodbu
dowa
o/o

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

10. Udostępnienie

codziennie.

22. Właściciel i jego adres

Kaptuła Płocka

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31



Opis: Orientowane. Na planie wydłużonego prostokąta. Presbiterium zamknięte absydą. Po bokach presbiterium dwie dwukondygnacyjne zakrystie. Trzynawowy z transeptem, którego ramiona zamknięte absydami. Na skrzyżowaniu kopuła. Od zach. dwie kaplice i kniecha, nad którą chór murowany. Z frontu dwie exoroborane, w górnej kondygnacji wielobożne wieże. Przy skarpach Dęby drewniane bez hełm kopuły i hełm wieży pokryte blachą.

Literatura: A. Nowowiejski. Płock - monografia Płock 1931; podane w niej bogata bibliografia.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

15. IV 57

D. Kozłowski

37. Sprawdził dnia