

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

90 94

1. Obiekt zabytkowy

RATUSZ

STARY RYNEK NR 1/2

2. Miejscowość

PŁOCK

3. Wiek

XIX

4. Styl

klas

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

blacha

8. Wyposażenie architektoniczne

wewnątrz budynek

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbudowany 1826-1827 r., wg
proj. J. Kubickiego

10. Udostępnienie

dobrze

5. Kubatura m³

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

53

c) piwnic

-

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

RATUSZ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- II -

17. Użytkowanie obecne

- II -

18. Nadaje się do użycia na

- II -

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
	odbudowany 1959/60		
VI. 1966	stan dobry		

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

MAZOWIECKIE
warszawskie

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

PŁOCK

b) autobusowa

-

22. Właściciel i jego adres

MRN.

23. Użytkownik i jego adres

- II -

24. Inwestor i jego adres

- II -

25. Rejestr zabytku Nr

153/728

7-05-1962
rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
		

f 1966



34. Inspekcje

f 1966.



lot. 19661.

36. Wypełnił dnia

1958

37. Sprawdził dnia

15. VI. 66

mgr. Wacław Kochanowski