

Obiekt

Dom robotniczy

2. Czas powstania


XI Xw.

2 pod

3. Miejscowość

Żyrardów

Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



Plan

4. Adres LIMANOWSKIEGO
Żyrardów, ul. Marchlewskiego 24

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo skierniewickie

gmina m. Żyrardów

pow. ŻYRARDÓW

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo warszawskie

powiat m. Żyrardów


8. Właściciel i jego adres

+ zdjęcie

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

Nr 351/1202 data 22.05.1975



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Obiekt zbudowany przed 1896r., bez cech stylowych.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek założony na rzucie wydłużonego prostokąta, jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony, nakryty niskim dwuspadowym dachem.

Układ wnętrz dwutraktowy, w częściach skrajnych trzytraktowy, w trakcie frontowym mieszczą się klatki schodowe. W części środkowej budynku mieszczą się cztery pomieszczenia dwuokienne. Pierwotnie były w budynku cztery mieszkaniadwuizbowe, o powierzchni ogólnej wynoszącej ok. 40 m².

Wnętrza bez wystroju, podłogi drewniane/na parterze poniżej poziomu ulicy/, stolarka okienna i drzwiowa częściowo wymieniona.

Klatka schodowa dwubiegowa, drewniana, w zachodniej klatce schodowej ozdobne, płycinowe drzwi do komórki, umieszczonej pod dolnym biegiem schodów.

Elewacje otynkowane, dłuższe 6-osiowe, otwory okienne rozmieszczone symetrycznie, prostokątne, górą zamknięte odcinkowo z gzymsami nadokiennymi. Kondygnacje dzieli gładki pas gzymsu kordonowego. Gzyms koronujący profilowany, obiega również szczyty budynku. Okna poddasza rozmieszczone parami na osi otworów okiennych niższych kondygnacji. Elewacje boczne jednoosiowe z otworami drzwiowymi na parterze.

4. Kubatura 1470 m³	15. Powierzchnia użytkowa 210 m²	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne
--	---	--	------------------------

3. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Bieżący remont w 1.1970-74

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

9. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Dokumentacja PKZ.Osada fabryczna-Żyrardów
W posiadaniu WKZ Skierniewice T.5

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Rzut parteru i I piętra. ys. inwent. z ok. 1905r.
Oryg.AP-Żyrardów, TAZŻ nr 1464/12

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Kupetnita;
Koscielna Ewa 1998r.

26. Sprawdził

1. Miejscowość... <i>ZYRARDÓW</i>	4. Obiekt (nazwa jak w karcie) <i>dom, ul-Limonowskiego 24</i>	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina		
3. Województwo		



Wkładkę założył:
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: