

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

71

nie dotyczy

1. Obiekt zabytkowy

DZWONNICA

2. Miejscowość

gw. wjw.

PAPROTNIA

3. Wiek XIX

4. Styl zabytku  
budow. drewn.5. Kubatura m<sup>3</sup>

ok 200

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

0676

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Województwo

b) powiat

Siedlce

c) gmina

Paprotnie

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

—

c) piwnic

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Morczyk

10

b) autobusowa

Paprotnie

22. Właściciel i jego adres

Parafia katolicka  
w Paprotnie

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

żadne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

dzwonnica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowana w XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%dbudowa  
%

VIII. 1939 r.

niezniszczona

XI. 1939 r.

II

XII. 1945 r.

II

1965

stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr 591

rok 2006

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dobre



Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

A black and white photograph of a small, square, wooden bell tower or chapel. The structure has a steeply pitched roof with a small, square, cupola-like structure on top. The walls are made of vertical wooden planks. There are arched openings on the upper level, possibly for bells. The building is surrounded by bare trees and a fence in the foreground.



1:200

Wys 12m

[illegible]

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor creases and discoloration, particularly along the edges. The left edge of the page shows the binding structure, with visible stitching or staples. The overall tone is a warm, off-white or light beige.

novel. 1919

penit. and  
Barney

1965 Hesperis  
gallia