



1. Obiekt

DOM PARAFIALNY - OFICyna PLEBANII KOŚCIOŁA  
EWANGELICKO - AUGSBURSKIEGO

## 2. Czas powstania

### 3. Miejscowość

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres  
ul. Reja 6

nr hipoteczny 203

### 5. Przynależność administracyjna

województwo radomskie

gmina

## 6. Poprzednie nazwy miejscowości

Radom

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975.

województwo **Kielce**

powiat ..... Radom

8. Właściciel i jego adres

Parafia Kościoła Ewangelicko-  
Augsburskiego, Radom ul.Reja 6

## 9. Użytkownik i jego adres

Lokatorzy prywatni.

## 10. Rejestr zabytków

Nr 171/A/82 data 03.05.1982r.

autor zdjęć M. Dygała  
data wykonania XII-1992r.  
miejsce przechowywania negatywów WKZ - Radom



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Oficyna - Dom parafialny /Szkółka Ewangelicka Elementarna/

W podwórzu posesji przy ul. Spacerowej 6 /obecnie Reja 6/ od 1843 r. w domu drewnianym mieściła się szkoła elementarna ewangelicka

z mieszkaniem dla nauczyciela i kantora w jednej osobie. W 1883r. w kwietniu rozebrano drewniany budynek i do września tegoż roku wybudowano piętrowy, murowany ze składek parafian. Nowy dom mieścił na parterze obszerną salę szkolną oraz mieszkanie dla kantora, na I piętrze mieszkanie dla zakrystiana oraz 1 mieszkanie lokatorskie.

W 1896r. przełożono dach z blachy.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Oficyna położona jest na działce przy ul. Reja 6.

Budynek murowany z cegły, tynkowany, stropy drewniane, sufity tynkowane na podsufitce z trzciny.

Konstrukcja dachu drewniana słupowo - jętkowa. Dach kryty papą na deskowaniu. Schody drewniane dwubiegowe, odrębne zabiegowe

schody drewniane z piętra na poddasze. Balustrada drewniana, poręcz i tralki profilowane. Ścianki dachowe drewniane płytowe i ryglowe. Ogrzewanie piecowe oraz c.o. etażowo - gazowe, częściowo z grzałkami elektrycznymi.

Budynek na rzucie prostokąta, częściowo 2 traktowy, częściowo 1 traktowy, 9,40 x 16,5 m. 1 piętrowy z poddaszem niepodpiwniczony, nakryty dachem dwuspadowym. W części zachodniej mała piwniczka dostępna kłapą z kuchni.

Elewacja asymetryczna, 5 - osiowa. Okna ościeżnicowe, drzwi płycinowe.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
1132 m <sup>3</sup>	242 m <sup>2</sup>	Dom parafialny i szkoła elementarna	Budynek mieszkalny
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
<p>W 1992 roku wykonano remont budynku wymieniając podłogi, ścianki działowe na parterze, wykonano nową instalację wod-kan, gaz i instalację c.o. etażową oraz remont stolarki okiennej.</p> <p>Rozebrano komórki w granicy z posesją Reja 4 wyremontowano budynek gospodarczy nr.3.</p> <p>Ściany zewnętrzne do wysokości 1m osuszono metodą Kneppera.</p> <p>Roboty wykonywano pod nadzorem konserwatorskim zgodnie z projektem inż. arch. J.Śliża.</p>		Stan i utrzymanie budynku - dobre.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
Wymienić pokrycie dachowe z papy na blachę lub dachówkę bitumiczną.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Rys historyczny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
w Radomiu 1928 r. Autor Ks. Tochterman.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Mgr Jan Batkowski

Mgr inż.arch.B.Blum

26. Sprawdził