

1. Obiekt

BUDYNEK DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH

926/1


2. Czas powstania

1938 r.

3. Miejscowość

R A D O M

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

ul. 25-Czerwca 68

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo **radomskie**

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

**Radom**

7. Przynależność administracyjna

przed 1.VI.1975.

**Kielce**

województwo

**Radom**

8. Właściciel i jego adres

**Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Radom 25-Czerwca 68**

9. Użytkownik i jego adres

**Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Radom ul. 25-Czerwca 68**

10. Rejestr zabytków

Nr **173/2014**

data **26.02.2014**

autor zdjęć **M. Dygała**  
data wykonania **XII-1992r**  
miejsce przechowywania negatywów

WKZ - Radom



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

W 1937 r. w Biurze Technicznym Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych inż. W. Sahajdakowski opracował projekt pod kierownictwem inż. arch. J. Zabłockiego, zatwierdzony przez Dyrektora Lasów Państwowych 12.VIII.1937r. Budynek postawiono w 1938r przy ul. Wysokiej /obecnie 25 Czerwca/naprzeciw wlotu ul. Swierzej/ obecnie ul. Kelles-Krauza/.

Styl: modernizm.

Do 1975r. mieściła się tu Dyrekcja Okręgowa Lasów Państwowych. W latach 1975-90 mieścił się tu Komitet Wojewódzki PZPR.

Od 2-ch lat Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych .

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek 2 piętrowy, podpiwniczony, na rzucie w kształcie litery L z wejściem w podziemiu przy styku dwóch członów budynku, zawierał 4 mieszkania na parterze oraz pokoje biurowe. Na I i II p. pokoje biurowe wraz z salą konferencyjną na II piętrze. Po wejściu do budynku KW PZPR zlikwidowano mieszkania na potrzeby socjalno - biurowe, na I p. rozebrano ściankę w gabinecie dyrektora i sali zebrań tworząc dodatkową salę zebrań o pow. 105m<sup>2</sup>. Sala konferencyjna na II p. ma pow. 105,7m<sup>2</sup> i wys. 7m. Konstrukcja budynku: murowo-żelbetowa. Ściany z cegły ceramicznej. Ławy fundamentowe żelbetowe. Stropy Ackermana. Schody żelbetowe wylewane wykładane marmurem. Podłogi: parkiet, posadzki terrakota i marmur. Stropy nad hallami parteru i pięter oraz w salach zebrań - żelbetowe kasetonowe. Na zewnątrz budynek otynkowany oraz w partii wejściowej wykładany piaskowcem. Na ścianie szczytowej obok wejścia w kamieniarce godło państwowe z napisem LASY PAŃSTWOWE.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
23.170 m <sup>3</sup>	5.500 m <sup>2</sup>	Dyrekcja Lasów	Dyrekcja Lasów

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

W 1976r. po rozruchach 25 czerwca budynek odrestaurowano i przebudowano. Wymieniono posadzki w hallach i wykonano nowy wystrój wnętrz, wymieniono okładziny schodów z drewnianych na marmurowe, wyburzono niezbędne ścianki działowe i zmieniono funkcje na parterze z mieszkaniowej na biurową. Hall, sale konferencyjne na I i II p. wyłożono marmurem czerwonym i szarym, w kasetonach umieszczono oświetlenie typu kinkietowego z ruchomymi ekranami - wszystko to oszpeciło modernistyczne wnętrze tego budynku. Balustradę drewnianą klatki schodowej wymieniono na aluminiową i tafle szkła.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Wymiana stolarki okiennej. W piwnicy w 4-ch miejscach występuje zawilgocenie ścian.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Dobry.

W piwnicach, w pomieszczeniach kuchni i zaplecza magazynowego występuje zawilgocenie ścian i sufitów.





21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Radom - Dzieje Miasta w XIX i XX w. Wydawnictwo  
Naukowe 1985r.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Mgr Jan Batkowski  
Mgr inż.arch.B.Blum

26. Sprawdził