

1. Obiekt

Budynek mieszkalny

2. Czas powstania

I ćw.XX w.

3. Miejscowość

R A D O M

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

4. Adres *ob. Piłsudskiego*
Radom, ul. Nowotki 19
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo radomskie

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975województwo kieleckiepowiat radomski

8. Właściciel i jego adres

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Radom, ul. Garbarska 55

9. Użytkownik i jego adres

WPGK-Rejon Eksploatacji Domów nr4
Radom, ul. Żeromskiego 85

10. Rejestr zabytków

Nr 260 /A /84 data 21.03.1984 r.autor zdjęć K.Dudela
data wykonania lipiec 1979r.
miejsce przechowywania negatywów BBi DZ - Radom

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek usytuowany w zachodniej pierzei ul. Nowotki, murowany z cegły pełnej ceramicznej/otynkowany, tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, wewnętrzne wapienne/, niepodpiwniczony, stropy palne drewniane, dach drewniany dwuspadowy wysoki, więźba dachowa krokwiowo-płatwiowa ze stolcami, pokrycie dachu eternitem, poddasze użytkowe i zamieszkałe. Budynek założony na planie prostokąta, dwutraktowy z sienią przejazdową, trzykondygnacyjny, z krótką oficyną na płytce działce, połączoną z budynkiem frontowym klatką schodową, bryła budynku zwarta z wysuniętymi poza lico budynku ryzalitami klatek schodowych od podwórza. Klatka schodowa z sieni przejazdowej doświetlona oknami o wykroju prostokątnym zamkniętym od góry łukiem z częściowo zachowanym szkleniem barwnym i białym szlifowanym, schody dwubiegowe powrotne żeliwne, spoczniki z drewna, balustrada żeliwna z tralką opracowaną geometrycznie, między tralkami i na policzkach schodów stylizowany motyw roślinny, pochwyt drewniany, spoczniki na parterze z ceramiki budowlanej, na spocznikach międzypiętrowych posadzki z drewna twardego, na kondygnacjach korytarze wzdłuż traktu budynku, posadzki w korytarzach z drewna miękkiego, lokale z korytarzy, posadzki w lokalach z drewna miękkiego w pomieszczeniach kuchennych i synitarnych i z drewna twardego w pokojach/klepkach/. Elewacja frontowa niesymetryczna, 11 osi okien kompozycja wertykalna, trzy kondygnacje, brama sieni przejazdowej przesklepiona łukiem koszowym, okna I kondygnacji obramione, gzyms wiążący parapety okien I kondygnacji, gzyms kordonowy między I i II kondygnacją, okna II i III kondygnacji obramione z gzymsami podokiennymi, trzy nieznaczne ryzalitty jednoosiowe zwieńczone ponad linią dachu płasko i łukiem odcinkowym, okna II i III kondygnacji rozczłonkowane lizenami powiązаны nad trzecią kondygnacją gzyms, wydatny gzyms wieńczący profilowany, cztery żeliwne balkony o artystycznie opracowanej balustradzie żeliwnej, od podwórza 4 balkony żeliwne na żeliwnych wspornikach, od podwórza na dachu 10 lukarn doświetlających zamieszkałe poddasze. Stolarka drzwi typowa/kasety/, okna "polskie", trzony grzejne typowe.

Instalacje: woda, kanalizacja, elektryczność, gaz, ogrzewanie piecowe,

14. Kubatura 6895 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 568 m ² izb:49 lok:33	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne mieszkalne usługowe i administracyjne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Ogólny stan zachowania budynku dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

dn. 20.X.1979r.

Krzysztof Dudela

26. Sprawdził