

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

MAZOWIECKIE

1. Obiekt zabytkowy

Kościół p.w. Sw. Mikołaja

2. Miejscowość

gm. STRĘGOWO

Niechoborz

3. Wiek

XIX

4. Styl

neogotyck

5. Kubatura m³

9000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

4100 900

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

MAZOWIECKIE

MŁAWA

Niechoborz STRĘGOWO

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

mur

—

b) sklepienia

mur

—

c) stropy

drewno

—

d) więzania dachu

drewno

—

e) krycie dachu

dachówka

—

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

1/4

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Niechoborz

25

b) autobusowa

Niechoborz

2

22. Właściciel i jego adres

Porażów w Niechoborzu

8. Wyposażenie architektoniczne

neogotyck

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

" — "

17. Użytkowanie obecne

" — "

18. Nadaje się do użycia na

" — "

23. Użytkownik i jego adres

" — "

24. Inwestor i jego adres

" — "

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

b.mol 1885

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

Zachowany w bardzo dobrym stanie

25. Rejestr zabytku Nr

69/76 ; 302/61

rok

19-12-1961

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dobre

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

Przebieg 22. WRZE 1959

37. Sprawdził dnia

VII-66r. J. Królik.

