

1. Obiekt

Budynek mieszkalny

2. Czas powstania

1880r.

3. Miejscowość

R A D O M

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Radom, ul. Słowackiego 24

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo radomskie

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975województwo kieleckiepowiat radomski

8. Właściciel i jego adres

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Radom, ul. Garbarska 55

9. Użytkownik i jego adres

WPGK-Rejon Eksploatacji Domów nr4
Radom, ul. Żeromskiego 85

10. Rejestr zabytków

Nr data

autor zdjęć KDudela
data wykonania lipiec 1979r.
miejsce przechowywania negatywów BBiDZ -Radom

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek usytuowany w pld.-zach. stronie ul. Słowackiego, zabudowa półzwarta, murowany z cegły pełnej ceramicznej, otynkowany /tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, wewnętrzne wapienne/, podpiwniczony, stropy palne drewniane, dach drewniany, niski, dwuspadowy, pokrycie dachu papą, więźba dachowa krokwiowo-belkowa. Budynek założony na planie prostokąta, jednotraktowy, bryła zwarta przylegająca ścianą poprzeczną do ciągu zabudowy ulicy w kierunku pñn.-zach. Klatka schodowa wewnętrzna, wejście w ścianie poprzecznej, schody drewniane dwubiegowe powrotne, posadzka w klatce schodowej na parterze z płytek ceramicznych w kolorach białym i popielatym, na spocznikach międzypiętrowych drewna twardego, okno doświetlające klatkę schodową o wykroju prostokątnym zamknięte u góry łukiem, posadzki w lokalach z drewna miękkiego/deski strugane/. Fasada budynku: 4 osie okien, dwie kondygnacje, cokół z lastryku płukanego, balkon żelbetowy na II kondygnacji z żeliwną balustradą, gzyms wieńczący profilowany, lukarna doświetlająca poddasze, trzony piecowe z kafli typowych, stolarka drzwi typowa, okna "polskie".

Instalacje: woda, kanalizacja, elektryczność, gaz, ogrzewanie piecowe.

14. Kubatura 1592 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 257 m ² izb:3 lok:2	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Ogólny stan zachowania budynku dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

26. Sprawdził

dn.20.IX.1979r.
Krzysztof Dudela