

Nr

50

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Mikolajczyk

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ NAWIEDZENIA NMP

2. Miejscowość

gm. PRZYSUCHA

SMOGORZÓW

3. Wiek

14.20

4. Styl

barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

2565

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: — b) użytkowa: 295

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KIEŁCE

b) powiat PRZYSUCHA

c) gmina SMOGORZÓW

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa SMOGORZÓW

22. Właściciel i jego adres

DIECEZJA KIELECKA

8. Wyposażenie architektoniczne

• sygnaturka barokowa  
 • wejście - nisza wieńcowa z przyporami

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na

"

23. Użytkownik i jego adres

parafia

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

14w. budowa  
 20w. przebudowa

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia % Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1959

stan dobry.

III.69.

stan dobry.

25. Rejestr zabytku Nr

151/A/181

16.03.1982

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

DOBRE



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 14 11 19  
H. Zoremba

37. Sprawdził dnia  
14. 08. J. Kucharczyk