

10 228

MAZOWIECKIE

1. Obiekt

Budynek mieszkalny.


2. Czas powstania

II ćw. XIX w.

3. Miejscowość

R A D O M

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres **ul. Zeromskiego 29**

nr hipoteczny **sep. 135**

5. Przynależność administracyjna

województwo **Radom**

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo **Kielce**

powiat **Radom**

8. Właściciel i jego adres

Franciszek Wójcik
Lokalne Zrzeszenie Właścicieli
Nieruchomości - ul. Kopernika 3

9. Użytkownik i jego adres

Prywatni lokatorzy,
Spółdz. Pracy Metalowców "Radomel"
WSS Społecz. WPHW Radom

10. Rejestr zabytków

Nr **379**

data **30.03.1988**

W. Stan
lipiec 1977r. WRS Radom

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek usytuowany jest w północnej pierzei ul. Żeromskiego.

Budynek murewany otynkowany, stropy drewniane legarowe, sufit tynkowany na podkładzie trzcinowym, konstrukcja dachu więźba krokwiowa z dwoma rz. stolcami łączącymi, dach kryty papą. Klatka schodowa drewniana z balustradką toczoną, posadzka wybetonowana.

Budynek założony na planie wydłużonego prostokąta z dwoma kłatkami na zewnątrz budynku tworząc tworząc łączniki z oficynami, budynek dwutraktowy z przełotową bramą wjazdową na osi ze stropem płaskim.

Bryła budynku zwarta podłużna niepodpiwniczona, dwukondygnacyjowa z poddaszem nieużytkowym, dach niski dwuspadowy.

Fasada frontowa 13 osiowa symetrycznie rozczłonkowana oknami o wykoju prostokątym z łukiem odcinkowym i obramowaniami profilowanymi, konstrukcja okien skrzynkowa. Elewacje zwieńcza gzyms dachowy prosty. Na elewacji znajdują się 3 balkony żelazne o interesującym ornamentie balustradki.

Instalacje: woda, kanalizacja, gaz, elektryczność, ogrzewanie piecowe.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
2810 m ³	640 m ²	Budynek mieszkalny.	I kond. użytkowana handlowo II kond. mieszkalna
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
Odnowiona fasada frontowa.		Stan techniczny murów zły, przeciekający dach, cały budynek zawilgocony	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Wiesław Stasiowicz

20. 03. 1977

26. Sprawdził