

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

MAZOWIECKI

1. Obiekt zabytkowy

BASZTA PRZY SZPIŁALU

2. Miejscowość

PUK TUSK

MIASTO

3. Wiek

XVI

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

0,02

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

cegła

—

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

drewno

—

a) izb mieszkalnych

c) lasy

—

d) więzania dachu

drewno

—

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

—

e) krycie dachu

dachówka

—

c) piwnic

1

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

banka

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kaplica

17. Użytkowanie obecne

mieszkanie archiwum

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

Kopala P.T.T.K.

24. Inwestor i jego adres

f.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Złudowscy przedp. v

XVI

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1958

Now obecną dobę

25. Rejestr zabytku Nr

68/76 31/1/61

20.12.1961

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

odinami



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



pisowe, fotografia

### 32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

### 33. Koszty w tys. zł

### Przewidywane

### Rzeczywiste

### 34. Inspekcje


### 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 17.XI.58.

A. Rejszkowski

37. Sprawdził dnia

IX.67. J. Królik.



### OPIS:

BASZTA W DOLNEJ KONDYGNACJI PÓŁOKRĄGŁA  
W GÓRNEJ - OŚMIOBOCZNA  
FRYZ KOSTKOWY.