

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kamienica Rynek St. Młazstr nr 31

2. Miejscowość

WARSZAWA

3. Wiek

XV-XVII-XX

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

5.320

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 670 b) użytkowa: 640

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Warszawa

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła cegła

12. Ilość kondygnacji

5+podd.

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

— —

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewn. ogniotr.

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

d) więzania dachu

drewn. drewn. i żelbet.

b) innych pomieszczeń

21

d) wody

e) krycie dachu

dachówka dachówka

c) piwnic

4

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Elewacja ot. Rynek z detalami i portalem zachowane

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

biurowe

17. Użytkowanie obecne

—

18. Nadaje się do użycia na

—

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud. XV w. przebud. XVII w. odbud. Jan Gurdziński 1953 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1953

zburzony i spalony odbudowany

80%

90%

25. Rejestr zabytku Nr

490

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

48

28. Akta

UK nr 490

29. Fotografie

PIS i UK na m. st. Warsz.

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

MS. XV) 1635-37, 1834, 1913-15 w rękopisach  
Stefan Marconi  
Jan Gurdziński  
1948-53 Jan Gurdziński



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

Przewidywane	Rzeczywiste

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

IX. 1960

37. Sprawdził dnia

22. LISTOPAD 1960

Zastępca Konserwatora

Krosin

Budynki muru na muru prostokąt z zachowaniem  
elementów gotyk - Ściana ośmiu Wzgórz Brzecz. obkryte  
zróżnicowane portale i fragmenty w oknach front. Portal węg.  
i detale obr. okien. z I poł. XVIII w., portale węg.  
brzeż. z pocz. XVII w. / XVIII w.