

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

990

1. Obiekt zabytkowy *Pałac Jakubowski*
(kamienica)

ok. 16100. PAN

2. Miejscowość *Warszawa*
d. ul. Leszno 25, Spółdzielni
obecnie Al. Gen. Świerczewskiego 105

3. Wiek *XVIII*

4. Styl *Klasycyzm*

5. Kubatura m³ *3600*

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: — b) użytkowa: *760*

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków *1*

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

—

b) sklepienia

"

—

c) stropy

drewno

—

d) więzania dachu

drewno

—

e) krycie dachu

blacha

—

12. Ilość kondygnacji *3 i 4*

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych *23*

b) innych pomieszczeń —

c) piwnic *12 - 240 p.*

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

20. Przynależność administracyjna

a) województwo *M. St. Warszawa*

b) powiat —

c) gmina — *Centrum*

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

—

—

b) autobusowa

—

—

22. Właściciel i jego adres

*Grzegorz Radziński, ul. W-wa
Stanie illiczko*

23. Użytkownik i jego adres

*Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych N.1.*

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

*Bożenie w stylu staniłowskim
w dwóch pomieszczeniach 19.78
Bożenie z piaskowcem
wspornikami balkon.*

15. Przeznaczenie pierwotne budynku *mieszkalne*

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

J. w.

17. Użytkowanie obecne

J. w.

18. Nadaje się do użycia na

J. w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

*Koniec XVIII w. - Budowa S.B. Luga
B. dobowy przykład pałacowy
kamienic w stylu Lud-
wika XVI*

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia ‰	Odbudowa ‰
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.	<i>drobne uszkodzenia murów zewnętrznych</i>		
XI.1959.	<i>stan ogromnego zaniedbania, niszczenie boazerie samowolne malowanie olejno stolarki boazerii i rozbiórki przy przebud. kuchni i pomieszczeniu 12.</i>		

25. Rejestr zabytku Nr *283*

rok *1948* *Komenda Miejska*
7-07.1965 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

723

28. Akta *Zarząd Komendy ul. St. W-wy
N 283*

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


ZAP, UK.

10. Udostępnienie *stałe*

*całkowicie bezpłatnie Bogumi Luga
ul. Chyba kamienic, restaur. ob.
1972*

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

1:400



(d. Leszno) Al. Gen. Świerczewskiego



Budynek stojący w zabudowie szeregowej ulicy, z bramą na osi; chodnikowy z bogato opracowanym rytalitem elewacji północnej; w 2-ck salach IP. meblowały się bogrze drewniane, rłocone, tapety papierowe tłoczone.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

Przewidywane	Rzeczywiste

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia X 1959

J. Kuczyński
P. Kuczyński

37. Sprawdził dnia

1. GRUD 1959

W. Kuczyński

KRASIŃSKI STEFAN
INŻYNIER ARCHITEKT