

1. Obiekt zabytkowy

81/3

Świątynia zaryska - pałan parkowy

2. Miejscowość Wosnowa

Natolin

3. Wiek

XIX

4. Styl

Klasycyzm

5. Kubatura m³

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewn.

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

drewn.

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

kolacha

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Kolumny żyrardzkie

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

pałan parkowy

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na:

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

H. Marconi - 1834 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszcz. cienia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			

10. Udostępnienie

nie udostępn.
wzrost na teren morski
wiosna 1960 r.

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

Wosnowa

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Stanisław Pałan

23. Użytkownik i jego adres

Urząd Rady Ministrów

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

647/4

rok 1953

miejsce przechowywania

1.07.1965

Wosnowa, m. j.w.

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

2961

28. Akta

212-647

29. Fotografie

Pałan, m. j.w. Słubice,
m. j.w. 1965 r.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia XI. 1959 r.

Blazynski

37. Sprawdził dnia

26. LISTOPAD 1959

Krasinski

KRASINSKI STEFAN
INŻYNIER ARCHITEKT

*Budynki wolnostojące w parku, na ruinie prosto-
kątnej, otoczone murem. Dach stromo spadowy
kryty łachami.*