

Nr

28

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. p.w. sw. Trójcy

2. Miejscowość

BYCZYNA

3. Wiek

XVIII

4. Styl

Barok

5. Kubatura m³

ok. 2.500

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 450 b) użytkowa: 450

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

3

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Drzwi z okuciami barokowymi w XVIII

Wyposażenie wnętrza późno-barokowe i rokokowe II poł. w XVIII

Monstrancja 1690

2 Dzwony w. XVIII

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany 1864

10. Udostępnienie

Dostępny

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na:

— " —

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	znisz- czenie %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
07.60	tytuł koni. napisano okolicznościowo - zabierano - 1947	20	15

20. Przynależność administracyjna

e) województwo Opolskieb) powiat Kluczborskic) gmina Byczyna

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

w wiejsu

1.0

b) autobusowa

— " —

0.4

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzymsko-katolicka
w wiejsu

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr 806/64 rok 15. IV - 64 miejsce przechowywania 7/51

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie T. Chrzanoszki30. Inwentaryzacja pomiarowa 3 nakł



Orientowany, mury, otynkowany
kościół jedynopłetwy, przebiegiem
zamkniętym, bocznie przy nim od
pł. prostokątna zakrystia. Niewysoka
i nieco wysoka kawałt, trójprętowa z
zakręglonymi narożnikami. Przy
niej od zach. niewielka kruchta i

przy narożniku od pł. niewielka przybudówka korpulentna
re. świątyni, narożnikami, mieszcząca wejście na chór
murów. i wieże. Wnętrze nakryte sklepieniami kolebkowymi
o łuku obciążonym z lunetami na gurtach. Podziaty się
pięcioma dźwigaczami uproszczonymi fragmenty belki. Ściany
w ścianach ławy, gładkie, ciemne, połyskujące, mieniące
okna. Otwory okienne zamknięte półkolistymi naciągami do wzniesienia
chór murów, mury na 2 filarach dźwigających arkady.
Ściany białe, gładkie, boczne zamknięte półkolistymi.
Ściany, rath. od choru mur. przepięta 3 arkadami zamkn. półkolistymi
z łk. ścian. wyjątkowo mieniąca prospekt organowy. W podniebieniu
chór sklep. kolebkowy z lunetami i kolebk. - liny. Parapet
chór wleśto - wypukły o dekoracji pływającej. Na reszcie
ścian ławy o podziatych ramach. Okna w mostkach obra-
mieniach z lukami i narożnikami ławy, ciemne, zamknięte
okna. Od zach. wieża w budowie, wzniesiona w ławę.
Wejście w prostym obramieniu, ponad nim okno zamknięte pół-
kolistym. Korpus trójprętowy wydłużony, profilowany grzybem.
Ściany trójprętowe uproszczone, płaskie, wolutowe, otopio-
ne w wieży. Górna kotłownia, wieża o podziatych ramach re-
świątyni na narożniku, przepięta okna zamknięte półkolistymi
pod łk. dźwigaczami. Profilowany grzyb słonowy. Dachy
siodłowe kryte łupkami. Na wieży dach baniasty kryty
blachą. Wychyła schodowa z wieżą niewielkim kolumnem
baniastym krytym blachą. Drzwi do zakrystii klepane.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Literatura: Roelling H.

Geschichte der Stadt Pitschen
Wrocław 1892

Katalog Zabytków T. VII, z. 4

36. Wypełnił dnia 30. X. 1957

Stanisław

37. Sprawdził dnia X. 1963

M. Krawiec