


1. Obiekt

STAJNIA KONI WYJAZDOWYCH I ROBOCZYCH "7"

2. Czas powstania  
2 poł.XIX w.

3. Miejscowość  
**ROSZKOWICE**



4. Adres  
**Roszkowice**  
**46-220 Buczyna**  
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna  
województwo **opolskie**  
gmina **Buczyna**

6. Poprzednie nazwy miejscowości  
**Roschkowitz,**  
**Rostfelde**

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo **opolskie**  
powiat **Kluczbork**


8. Właściciel i jego adres  
**Agencja Własności Rolnej**  
**Skarbu Państwa**  
**Oddział Terenowy Opole**

9. Użytkownik i jego adres  
**Gospodarstwo Rolne S.P.**  
**Zakład Rolny Roszkowice**  
**46-220 Buczyna**

10. Rejestr zabytków

Nr

data





12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Stajnia wzniesiona została prawdopodobnie w 2 poł. XIX w.; przeznaczona była dla koni wyjazdowych oraz dla koni roboczych. Po 1945 r. wykorzystywana nadal jako stajnia; obecnie pełni funkcję magazynową.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Obiekt oznaczony na planie sytuacyjnym "7" znajduje się w zachodniej ścianie głównego podwórza folwarcznego, jest obiektem wolnostojącym skierowanym elewacją frontową na wsch. - do wnętrza podwórza, obok stajni "7" po jej pn. stronie usytuowany jest dawny spichlerz "8".

**Materiał, konstrukcja, technika:**

**ściany** - murowane z cegły ceramicznej i **kamienia**, otynkowane;

**stropy** - ognioodporne, odcinkowe z cegły, otynkowane, wsparte na podciągach z dwuteowników i żeliwnych słupach; w garażu strop płaski z cegły na podciągach z dwuteowników;

**więźba dachowa** - niedostępna podczas wykonywania inwentaryzacji, zapewne krokwiowo-płatwiowa na stolcach;

**dach** - kryty dachówką karpiówką układaną podwójnie;

**podłogi** - posadzka ceglana i betonowa założona wtórnie, pierwotnie bruk kamienny, w dawnej stajni koni wyjazdowych na ganku komunikacyjnym zachowana kamienna posadzka brukowa układana "w jodełkę", na poddaszu posadzka ceglana;

**schody** - brak, wejście na poddasze po dostawianej drabinie przez kaferki w elewacji frontowej;

**okna** - metalowe wielopolowe, otwory okienne przekryte łukami odcinkowymi;

**drzwi** - dwuskrzydłowe deskowo-listwowo-zastrzałowe, z nadświetlami i bez, w elewacji tylnej para drzwi dwuskrzydłowych założonych wtórnie oraz para drzwi jednoskrzydłowych deskowo-listwowo-zastrzałowych umieszczonych pod otworem okiennym, w elewacji frontowej drzwiczki w kaferkach drewniane ramowe z układanymi żaluzjowo deseczkami, jednoskrzydłowe, otwory drzwiowe w kaferkach przekryte łukiem pełnym, pozostałe otwory drzwiowe (oprócz wtórnego) przekryte łukiem odcinkowym.

**Rzut, kształt, bryła:**

obiekt założony na rzucie wydłużonego prostokąta, jednokondygnacyjny z poddaszem, nakryty dachem dwuspadowym o stromym nachyleniu połaci; bryła zwarta prostopadłościenna; układ wnętrza - jednokondygnacyjny.

**Elewacje:**

**frontowa (wschodnia)** - jednokondygnacyjna z wyodrębnionym w formie mezzanino poddaszem, w partii dolnej kondygnacji otwory okienne i drzwiowe z ceglanymi nadprożami rozmieszczone regularnie, w partii poddasza z czterema kaferkami ceglanymi nieznacznie wysuniętymi przed lico ściany i zwieńczonymi dwuspadowymi daszkami, między kaferkami szczelinowe wywietrzniki rozmieszczone po dwa w regularnych odstępach; partia poddasza ujęta po bokach nadwieszonymi sterczynkami z nietynkowanej cegły, wyodrębniona od dołu i od góry ozdobnymi ceglanymi otynkowanymi gzymsami;

**tylna (zachodnia)** - z nierównomiernie rozmieszczonymi otworami okiennymi i drzwiowymi w partii dolnej kondygnacji, oraz z wywietrznikami szczelinowymi rozmieszczonymi w regularnych odstępach w partii poddasza która ujęta na narożach analogicznymi nadwieszonymi sterczynkami i wyodrębniona gzymsami o mniej ozdobnej formie niż gzymsy w elewacji frontowej;

ciąg dalszy - załącznik nr 1

14. Kubatura

**ok. 4 600 m<sup>3</sup>**

15. Powierzchnia użytkowa

**ok. 1 040 m<sup>2</sup>**

16. Przeznaczenie pierwotne  
**stajnia koni cugowych  
i roboczych, garaż**

17. Użytkowanie obecne  
**magazyny,  
cz. nieużytkowane**

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

- doraźne remonty wnętrza i elewacji;
- założenie wtórnych wrót w elewacji tylnej do pomieszczenia stajni koni roboczych, założenie betonowych posadzek w miejsce dawnych posadzek z cegły i bruku;

19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

**stan zachowania obiektu dość dobry, zachowana dawna bryła, detale zdobnicze elewacji frontowej, bez większych przekształceń zachowany dawny układ wnętrza; stan techniczny obiektu - pogarsza się - mury zawilgocone, nieznaczne ubytki w pokryciu dachu;**

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

**pożądane osuszenie murów i naprawa częściowo zniszczonych tynków;**

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst **Joanna Skworz, Jacek Kaczurba XII 1996 r.**

lany, rysunki **Joanna Skworz, Jacek Kaczurba XII 1996 r.**


zdjęcia fotogr. **Joanna Skworz, Jacek Kaczurba XII 1996 r.**

miejsce przechowywania negatywów **Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie**

22. Bibliografia

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego!

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (data, nazwisko wypełniającego)



23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

**3 wkładki**



1. Miejscowość Roszkowice	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) stajnia "7"	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) ciąg dalszy pkt 13, plan sytuacyjny
------------------------------	---	---

**ciąg dalszy pkt 13:**

**północna** - niewidoczna, przysłonięta wtórnie dostawionymi metalowymi zbiornikami;  
**południowa** - bez zdobień, w partii poddasza dwa małe kwadratowe otwory doświetlające.

**Wnętrze:**

przyziemie budynku podzielone ścianami działowymi na szereg odrębnych pomieszczeń z osobnymi wejściami; na pd. krańcu budynku znajdowała się stajnia koni wyjazdowych, następnie odrębne pomieszczenie - stajnia ogiera, dalej garaż (pierwotnie być może wozownia ?), dwa pomieszczenia w północnej części budynku przeznaczone były na stajnię koni roboczych; poddasze miało charakter magazynowy - magazyn siana.

**Instalacje:**


elektryczna, odgromowa.

Wkładkę założyła: Joanna Skworz, Jacek Kaczurba XII 1996

Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

# Legenda

1. pałac
2. gorzelnia i płatkarnia ob. przebudowana gorzelnia
- 2a. dawny garaż [?]
3. dom gorzelnego ob. kuźnia na jego miejscu
4. obora krów mlecznych ob. wiata na jej miejscu
5. rządówka z wozownią ob. dom nr 81
6. tzw. *stary pałac* ob. dom nr 79
7. stajnia koni wyjazdowych i roboczych ob. magazyny
8. spichlerz ob. magazyn
9. stolarnia
10. waga wozowa ob. nieużytkowana
11. budynek wielofunkcyjny (mieszkania/11/, cielętnik/11a/, chlewnia/11b/) ob. obora częściowo nieużytkowana
12. stodoła
13. stajnia ob. chlewnia
14. owczarnia[?] adaptowana na stodołę ob. magazyn
15. kancelaria, kasa, mieszkanie księgowego ob. dom nr 67
16. dom leśniczego ob. dom nr 61
17. dom stangreta ob. dom nr 65a
18. dom robotników folwarcznych ob. dom nr 73a
19. j.w. ob. dom nr 75
20. dom kowala ob. w ruinie
21. kuźnia ob. nieużytkowana
22. wiata na maszyny ob. magazyn
23. stodoła z ujeżdżalnią ob. stodoła
24. piec chlebowy ob. budynek gospodarczy
25. wiata na narzędzia ob. garaż
26. dom robotników folwarcznych ob. dom nr 110 /odbudowany po pożarze/
27. j.w. ob. dom nr 108
28. j.w. ob. dom nr 104
29. j.w. ob. dom nr 106
30. chlewiki przydomowe
31. zabudowania mleczarni /przed 1945 r. niezwiązane z zespołem/
32. zachowane fragmenty dawnego ogrodzenia
33. dom robotników folwarcznych ob. dom nr 107



1. Miejscowość Roszkowice	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) stajnia "7"	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) zdjęcia
------------------------------	---	---

## Wykaz zdjęć:

1. elewacja frontowa
2. elewacja tylna
3. elewacja boczna - południowa
4. detal elewacji frontowej
5. wnętrze dawnej stajni koni roboczych
6. ozdobnie układany bruk w dawnej stajni koni cugowych



2


Wkładkę założyła: Joanna Skworz, Jacek Kaczurba XII 1996

Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie





3



4



1. Miejscowość <b>Roszkowice</b>	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) <b>stajnia "7"</b>	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) <b>zdjęcia</b>
-------------------------------------	--	--



5



6

Wkładkę założyła: Joanna Skworz, Jacek Kaczurba XII 1996 r.  
Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie