

Nr 783

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

DOM ul. OPOLSKA Nr. 9  
M.C. SKŁODOWSKIEJ 4 9

2. Miejscowość

KLUCZBORK

3. Wiek

XIX

4. Styl

Klasycyzm

5. Kubatura m<sup>3</sup>

ok 700

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 440 b) użytkowa: 440

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Opolskie

b) powiat

Kluczborski

c) gmina m.

Kluczbork

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

6

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

4

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

2

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

N/m

1.5

b) autobusowa

N/m

0.5

22. Właściciel i jego adres

PMRN - Kluczbork

8. Wyposażenie architektoniczne

Dziś z okna widoczny murek - stylizowany i I poł. w XIX

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- 4 -

17. Użytkowanie obecne

- 1 -

18. Nadaje się do użycia na:

- 1 -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Niemcewicz

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	znisz- czenie %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
07. 60.	koniec murów i pomieszczeń	20	
I 1973	stan dobry		

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

PMRN -

25. Rejestr zabytku nr 1309/60

rok 1966 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

Brak

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Brak

10. Udostępnienie

Dostępne



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Dom murowany z cegły, otynkowany.  
Wzniesiony na murze prostokątne. Piętrowy.  
Dwór - traktory z nieuprzejmym na on.  
Usytuowany w kierunku. Elewacje frontowe  
ośmio - oknowa, z dobrego kamienia.  
grupy pomiędzy kamienicami oraz  
długo w kierunku stacji.  
Dach mansardowy z lukarnami, kryty  
kremowym. Dwie okna korytarzy -  
cynki.



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste


34. Inspekcje

31. X 1958  
20.04.82  
Jankowski

35. Uwagi różne

Literatura: Broch

36. Wypełnił dnia

30. XI.57  
Stanisław

37. Sprawdził dnia

15. I. 73  
Tytus

X. 1963r.

J. Kowalski