

Nr IV/39 256

A B C

E

F

G

H

I

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

RATUSZ

2. Miejscowość

KLUCZBORK

3. Wiek XVII

4. Styl barok

5. Kubatura m³ ~ 70006. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 290 b) użytkowa: 290

20. Przynależność administracyjna

a) województwo opolskie

b) powiat Kluczbork

c) gmina Kluczbork

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków 3

14. Grunty należące do zabytku: ha

21. Stacja nazwa stacji odległość od stacji w km

a) ściany ceglane

12. Ilość kondygnacji 2

a) ogrody stylowe —

b) sklepienia ceglane

13. Użytkowanie wnętrza według ilości: 1

b) sady i grunty uprawne —

c) stropy drewniane

a) izb mieszkalnych 3

c) lasy —

d) więzania dachu drewniane

b) innych pomieszczeń 10

d) wody —

e) krycie dachu dachówka kładzona

c) piwnic 3

e) inne —

22. Właściciel i jego adres
Przewodniczący Miejskiej Rady Narod.
Kluczbork

8. Wyposażenie architektoniczne

Bogate - bogate płaskorzeźby podłogi
Tęże gipsowe kolumny, obramowanie okien i portali b. wystrój.
Od wschodu taras na arkadach
kolumnowych.15. Przeznaczenie pierwotne budynku 1-dawny ratusz
2-dawny mieszkaniec23. Użytkownik i jego adres
Pres. M. R. N. - Kluczbork

16. Użytkowanie w latach ubiegłych Ratusz Miasta

17. Użytkowanie obecne —

24. Inwestor i jego adres:

P. M. R. N. —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XVII bud.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.	niezniszczony		
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	nieznaczne uszkodzenie szatni oraz wyprawy ściągającej	50%	
07. 60	rozmontowanie szatni - przebudowa kolumnad	30	20

25. Rejestr zabytku nr 811/64
rok 16. V. 64. miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie F. Kanceler

30. Inwentaryzacja pomiarowa Luck

10. Udostępnienie

dostępny do zwiedzania po
uzgodnieniu z P. M. R. N. na miejscu

Z X W V U T S R P O N M

K J I H G F E

C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Wyszczególnienie prac

Koszt
tys. zł

Kompleks 3-ech domów bloku mieszkaniowego. Pierwotny zakres zajmował tylko dom wschodni (osłatin) dwa następne dołączone po pożarze w XVIII w. Wtedy odremontowano i zmieniono nieco detale architekt. Pomieszczenia na różnych poziomach. pod dachem wschodnim wysoka piwnica z dostępem zewnątrz. Nad tarasem od zachodu w narożniku na dachu płaskim przedstawiającego pozer tego bloku domów w XVIII w.

Jeden dach (wschodni) - mansardowy, 2 inne łamane o jednolitych nachyleniach połaci. Wierchyce ceglane na kalenicy ceglana kopia blaszki niedział, o formach klasycyst. pocz. XIX w.

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

20.XI.78 - insp. z uch.
mgr Mariusza Wójcickiego
z udziałem na podc.
slubów.

20.04.82 Janina
28 VII 1981 Jb

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

22.XI.84 Hauden

37. Sprawdził dnia