

Nr

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

DOM MIESZKALNY ul. Jaronia 7

2. Miejscowość

OLESNO

3. Wiek

XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

740

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

98

20. Przynależność administracyjna

a) województwo częstochowskie

b) gmina Olesno-miasto

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

3

c) lasy

-

d) wiązania dachu

derwno

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

-

e) krycie dachu

papa

c) piwnic

1

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

barokowy szczyt  
w sieni strop z fazowanymi

belek

15. Przeznaczenie pierwotne budynku dom mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

2 poł. XVIII w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%Odbudowa  
%

1963

stan dość dobry

1982

stan dobry - po remoncie

10. Udostępnienie

21. Stacja

Nazwa stacji

Odl. głośc  
od stacji  
w km

a) kolejowa

Olesno

w/m

b) autobusowa

"

"

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

Bejn Teresa w/m

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr 164/ 76

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Murowany, otynkowany. Zbudowany w XVIII wieku, barokowy. Szczytowy.  
Piętrowy z poddaszem, częściowo podpiwniczony.  
Piwnice sklepienie kolebkowo. Dwutraktowy z sienią  
przelotową na osi. Wewnątrz sieni strop z fazowanych  
belek. Elewacja frontowa trójosiowa, szczyt ujęty  
spływami, zwieńczony półkoliście. Dach z naczółkiem  
od strony podwórza, kryty papą. Drzwi klepkowe.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1954	przebudowa sufitów	
1965	remont	
1972	remont kapitalny	78 675
1973	remont kapitalny cd. - odgrzybianie murów, wykonanie izolacji poziomej, wymiana podłóg drewnianych na rew. wymiana i naprawa podłóg stolarski drzwi i okien, roboty tynkarskie	104 099

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Katalog zabytków, woj częstochowski  
1976 r.

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia 9. 03. 1982

Jacek Koj