

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Nr

1. Obiekt
ZAŁOŻENIE PAŁACOWE:

SPICHLERZ /2/

2. Czas powstania

1827 r.


3. Miejscowość

GRĘBOSZÓW

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



GRĘBOSZÓW
SPICHLERZ



rzut → wł. 6

4. Adres Gręboszów

dz. 151/2 - KW

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo opolskie

gmina Domaszowice

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Gramboszów,
Grambschütz, Gramschütz,
Gramschow,7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo opolskie

powiat Namysłów

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

1630/66 21.IX.1966 - spichlerz,
Nr data

1. SYTUACJA.

Gręboszów, to wieś oddalona 6 km na wschód do Namysłowa i 6 km na zachód od Domaszowic, przylegająca do południowej krawędzi szosy Namysłów-Kluszbork i leżąca po południowej stronie trasy kolejowej łączącej te dwa miasta. Stacja kolejowa znajduje się na skraju pn.-zachodniej części wsi. Wieś zajmuje teren wydłużony w kierunkach północnym i południowym. Od głównej szosy Namysłów-Domaszowice odchodzą w kierunku południowym dwie drogi, które w środkowej części wsi łączą się i dalej na południe prowadzi jedna główna droga do Sułoszowa; z południowej części wsi odchodzą ponadto inne dwie drogi gruntowe, jedna w stronę pd.-zachodnią do Starego Gręboszowa i droga w kierunku pd.-wschodnim do osady Jarzębiec. Założenie pałacowe usytuowane jest w pd.-zachodniej części wsi, zajmuje teren równinny przyległy do zachodniej krawędzi drogi wiejskiej. SPICHLERZ (2) stoi na terenie północnej części założenia pałacowego, na północ od parku. Budynek ten, dłuższymi elewacjami zwrócony jest - główną w kierunku wschodnim czyli w stronę podwórze, a elewacją tylną w kierunku zachodnim. Do tylnej elewacji spichlerza przylega gorzelnia /3/.

2. MATERIAŁ.

Ściany - murowane z cegły ceramicznej, czerwonej, pełnej, wewnątrz i zewnątrz otynkowane; cegła - o długości 30~31 cm, szerokości 14~15 cm i wysokości 7~7,5 cm, ułożona w wątku kowadełkowym, zapewne na zaprawie wapiennej. W fragmentach tynków zewnętrznych płaskie, linearne boniowanie (pseudoryzalit środkowy w elewacji głównej i na osi każdego szczytu prostokątna płaszczyzna okalająca półkolisty otwór okienny).

Sklepienia, stropy. W podpiwniczonych bocznych częściach spichlerza - sklepienia ceglane, kolebkowe, założone na łuku koszowym. Przy pracach ewidencyjnych dostępne było południowo-wschodnie pomieszczenie piwniczne - do którego prowadzi wejście z sieni spichlerza; można przypuszczać, że w pozostałych trzech narożach budynku istnieją 3 podobne pomieszczenia piwniczne. W wyższych kondygnacjach spichlerza - stropy drewniane, belkowe, nagie. W kondygnacji parteru belki stropowe podparte są w połowie swej długości na jednym podciągu równoległym do budynku; podciąg oparty jest na dwóch ścianach szczytowych, na dwóch ścianach działowych i na drewnianych słupach (jeden słup w pomieszczeniu południowym ma przekrój kolisty; pomieszczenie północne - nieudostępnione, zapewne podciąg również wsparty na jednej drewnianej podporze). W kondygnacji piętra belki stropowe podparte dwoma równoległymi, długimi, łączonymi podciągami, z których każdy podparty jest czterema drewnianymi słupami; każdy z czterech słupów wewnętrznych (środkowych) jest o przekroju czworokątnym i z dwoma parami mieczy - nad tymi słupami w wyższych kondygnacjach spichlerza stoi konstrukcja nośna sygnaturki. W kondygnacji piętra skrajne słupy podpierające podciągi są o przekroju kolistym. W kondygnacji piętra - słupy, miecze,

podciągi, belki stropowe - z drewna ciosanego; na czterech środkowych słupach stanowiących podstawę konstrukcji nośnej pod sygnaturę - są znaki ciesielskie w kształcie małych trójkątnych, punktowych wrębów (nacięć), aczkolwiek ich liczba na poszczególnych elementach nie jest zgodna z rozmieszczeniem. W kondygnacji użytkowego poddasza belkami stropowymi są jętki.

Spichlerz zbudowany w 1827 r. (wg daty na chorągiewce). Budowniczym był zapewne mistrz murarski Kricke z Namysłowa (wg. KZSP, s.15). Klasycystyczny.

1. Miejscowość.....	GREBOSZÓW	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina.....	Domaszowice	SPICHLERZ /2/	
3. Województwo.....	opolskie		

5.



4.



2.



3.



Wkładkę założył:
 Łucja Gajda, 1997 r. MNRI PRS
 Miejsce przechowywania negatywów:
 Szreniawa



7.



8.



9

10



6.



1. Miejscowość.....	GRĘBOSZÓW	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina.....	Domaszowice	SPICHLERZ /2/	c.d. opisu
3. Województwo.....	opolskie		

Wieżba dachowa - z drewna ciosanego, łączonego na zamki ciesielkie i drewniane kołki. Konstrukcja stolcowa, o stolcach leżących, bardzo regularna, symetryczne, łącznie o dwudziestu więzarach, z których pełnymi są więzary nr: 1, 5, 9, 12, 16 i 20, czyli spośród pięciu przęseł - tylko środkowe posiada dwa więzary niepełne, w pozostałych czterech przęsłach (wewnętrznych i skrajnych) są po 3 więzary niepełne. Konstrukcja dwukondygnacyjna o jętkach rozmieszczonych w dwóch kondygnacjach. Jętka dolnej kondygnacji wieżby pełnią zarazem funkcję belek stropowych użytkowego poddasza. Belki stropowe piętra są zarazem belkami więzarowymi wieżby. Wieżba usztywniona podłużnie - jedynie za pomocą mieczy osadzonych w stolcach leżących i płatwiach (ryglach), i usztywniona poprzecznie za pomocą zastrzałów osadzonych w stolcach leżących, połączonych na nakładkę z belką rozporową i górą osadzonych w jętce dolnej. W środkowym fragmencie dolnej kondygnacji wieżby - pomiędzy dwoma środkowymi więzarami pełnymi - w przestrzeń pomiędzy jętkami i rozporami wprowadzone dwa krótkie niby podciąg, a pod ich końcówkami belki rozporowe są podparte czterema drewnianymi słupami o przekroju kolistym. W górną kondygnację wieżby wstawiony jest niezależny dalszy ciąg konstrukcji nośnej pod sygnaturę: 4 słupy o przekroju czworokątnym rozstawione niby w czterech narożnikach kwadratu, na dwóch podwalinach podłużnych do budynku, każdy słup usztywniony z podwaliną dwoma długimi mieczami dolnymi, a pary naprzeciwległych słupów połączone są poprzecznymi do budynku oczepami i usztywnione z nimi pojedynczymi mieczami górnymi.

Pokrycie dachu zasadniczej bryły wraz z oknami powiekowymi - z dachówki ceramicznej kapiówki ułożonej w koronkę. Wyżej ściany sygnaturki są oszalowane i obite łupkiem. Dolna część hełmu i daszek latarni - pokryte są blachą zapewne cynkową.

Schody. Z piwnicy do sieni - schody jednobiegowe, proste, murowane z cegły, ze stopniami wyożonymi drewnianymi stopnicami. W sieni na parterze - główne schody do kondygnacji piętra i schody z piętra do poddasza - proste, jednobiegowe, policzkowe (stopnie i pełne podstopnice osadzona w dwóch belkach policzkowych). Schody z dolnej do górnej kondygnacji poddasza - proste, jednobiegowe, drabiniaste, o biegu od dołu podbitym deskami. Pozostałe schody do pomieszczeń piwnicznych - ? Do sygnaturki brak jest schodów bądź drabiny.

Posadzki, podłogi. W sieni - posadzka ceglana. W południowym pomieszczeniu parteru i we wszystkich wyższych kondygnacjach - podłogi drewniane, deskowe, białe. W piwnicy posadzka nie była widoczna, bo jest tam zawalone drewnem.

Otwory okienne - o wykrojach prostokątnych (w trzech różnych wielkościach), otwory powiekowe w połąci dachowej - zamknięte od góry odcinkowo, na osiach szczytów - otwory o wykrojach półkolistych. Wszystkie otwory okienne od strony wnętrza umieszczone są w zasklepionych odcinkowo wnękach. Okna w kondygnacji parteru - o kształcie prostokątów stojących, drewniane, pojedyncze, krosnowe, ze ślemieniem i słupkiem, dwupoziomowe, dwudzielne, czterokwaterowe, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych, zawieszonych na zawiasach kątowych, polskich, na hakach, na środkowych ramiakach skrzydeł - gałki, skrzydła zamykane na proste zakrętki dwuskrzydłowe; w górnych skrzydłach - jedna szczeblina pojedyncza, pozioma, a w dolnych skrzydłach dwie takie szczebliny. W części otworów parteru - brak takich okien - są tylko kraty i otwór zasłonięty jest paletą; w części otworów - okna i siatki stalowe; w elewacji zachodniej - okna są w dolnej części podmurowane aż do poziomu

Wkładkę założył: Łucja Gajda, 1997 r.

(imię, nazwisko, data)

MNRiPRS Szreniawa

Miejsce przechowywania negatywów

Wzór ODZ 1995 r.

ślemion. Otwory okienne w kondygnacji piętra o kształcie prostokąta leżącego zbliżonego do kwadratu, wypełnione są oknami jednopoziomowymi, dwudzielnymi, ze słupkiem, dwuskrzydłowymi, o skrzydłach rozwieranych, zawieszonych na dwóch zawiasach kątowych, polskich, na hakach i wyposażonych w gałki oraz zakrętki dwuskrzydłowe; w każdym skrzydle - jedna pojedyncza szczeblina pozioma. Podobnymi oknami wypełnione są małe, niskie otwory okienne do dolnej kondygnacji poddasza (skrajne w ścianach szczytowych), z tą różnicą że w prawie kwadratowych skrzydłach nigdy nie było szczeblin. Półkoliste otwory okienne na osiach ścian szczytowych do dolnej kondygnacji poddasza - obecnie zachowane są bez wypełnienia, jedynie zasłonięte drewnianymi paletami. Otwory okienne do górnej kondygnacji poddasza - na osiach szczytów - o kształcie prostokątów stojących, wypełnione są oknami ze słupkiem, jednopoziomowymi, dwudzielnymi, dwuskrzydłowymi, o skrzydłach rozwieranych, zawieszonych na zawiasach kątowych, polskich na hakach, wyposażonych w gałki, bez zakrętek; w szczycie południowym tenże otwór okienny zabity jest deskami. W zachodniej połaci dachowej - otwory okienne "powiekowe" są niskie, w dolnej części prostokątne, w górnej części zakończone odcinkowo - wszystkie wypełnione drewnianymi, jednoskrzydłowymi okiennicami konstrukcji deskowo-listkowej, w dolnej kondygnacji poddasza jedna okiennica zawieszona jest na zawiasach splatanych, druga na zawiasach długich, poziomych, a trzecia jest półstała (tzn. bez zawiasów), a w górnej kondygnacji poddasza jeden z otworów powiekowych wypełniony jest okiennicą rozwieraną, zawieszona na zawiasach pasowych poziomych, a drugi otwór zabity jest deskami. W zachodniej połaci dachowej stalowe, okna połaciowe, przeszklone.

Otwory drzwiowe - główny otwór drzwiowy (wejście do sieni na parterze) o kształcie prostokąta stojącego, wypełniony drzwiami drewnianymi ościeżnicowymi, z kamiennym, granitowym progiem, dwuskrzydłowymi, symetrycznymi, o skrzydłach od zewnątrz opierzanym w układ ramowy wewnątrz wypełniony deskami ułożonymi w jodełkę (tzw. drzwi klepkowe), z widocznymi główkami kowalskich gwoździ; w centrum każdego skrzydła - gałka. Drugie drzwi wejściowe boczne w elewacji zachodniej są jednoskrzydłowe, nowsze, opierane w układ ramowy wypełniony deskami ułożonymi w jodełkę, z tym, że zawieszane na dwóch nowszych zawiasach kątowych, polskich, na hakach. Otwór drzwiowy do kondygnacji piętra (na osi fasady) - zamknięty od góry półkoliście, wypełniony jest odpowiedniego kształtu drzwiami tępymi, drewnianymi, dwuskrzydłowymi, symetrycznymi, konstrukcji deskowo-listkowo-zastrzałowej, od zewnątrz opierzanymi - podobnie jak drzwi główne wejściowe. Drzwi do przybudówki mieszczącej szycę schodów piwnicznych, zewnętrznych - drewniane, deskowo-listkowo-zastrzałowe, dwuskrzydłowe, symetryczne, od góry zamknięte półkoliście, zawieszane na dwóch zawiasach tarczowych, ozdobnych.

3. RZUT.

Spichlerz szerokofrontowy, zbudowany na planie prostokąta o długości 24,07 m i szerokości 12,67 m, z płaskim pseudoryzalitem na osi dłuższej ściany wschodniej, na osi którego główne drzwi wejściowe, poprzedzone schodami. W kondygnacji parteru na osi poprzecznej spichlerza istnieje rodzaj sieni, do której z obu stron przylegają pomieszczenia magazynowe, z stropami opartymi na jednym podciągu, podpartym jednym słupem. Podobnie pomieszczenia piwniczne są w układzie dwutraktowym. W kondygnacji piętra konstrukcja nośna stropu wyznacza pięć poprzecznych przęseł i trzy trakty wzdłuż budynku. Do północnej części zachodniej elewacji dłuższej, tylnej przylega wysoki budynek gorzelni. Do północnej ściany szczytowej spichlerza przylega nowszy, niski budynek magazynowy, tylko nieznacznie krótszy od budynku spichlerza. Do południowej elewacji szczytowej spichlerza przylega mała przybudówka mieszcząca schody zejściowe z zewnątrz do pd.-zachodniego pomieszczenia piwnicznego.

4. BRYŁA.

Piętrowa, w przeważającej części podpiwniczona, z wysokim dwukondygnacyjnym poddaszem magazynowym, nakryta

1. Miejscowość GREBOSZÓW
 2. Gmina Domaszowice
 3. Województwo opolskie

4. Obiekt (nazwa jak w karcie)

SPICHLERZ /2/

5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)

Fotografie



11.



12.



13.

Wkładkę założył:

Łucja Gajda, 17.07.1997

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

MNRiPRS

Szreniawa



14
15.



16



17



1. Miejscowość.....	GRĘBOSZÓW	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina.....	Domaszowice	SPICHLERZ /2/	dokończenie opisu + spis fotografii
3. Województwo.....	opolskie		

stromym, wysokim dachem dwuspadowym, z pięcioma oknami powiekowymi we wschodniej połaci, z wieżą zegarową na osi poprzecznej spichlerza, wypiętrzoną ku górze z kalenicy. Wieża zegarowa na planie kwadratu, jednokondygnacyjna, nakryta czterospadowym dachem o połaciach wypukłych, zwieńczonym latarnią na planie ośmiobocznym, nakrytą cebulastym hełmem z iglicą, kulą i chorągiewką z datą 1827. Wewnątrz spichlerza istnieje pięć kondygnacji użytkowych: piwnice, parter, piętro, oraz dolne i górne poddasze.

5. ELEWACJE.

Otynkowane. Każda opracowana architektonicznie, symetryczna. Wyraźnie zaakcentowana jest elewacja główna tzn. dłuższa elewacja wschodnia - dwukondygnacyjna, siedmioosiowa, z jednoosiowym boniowanym pseudoryzalitem środkowym mieszczącym drzwi do przyziemia i na piętro; każde strajne przęsło tejże elewacji jest również symetryczne, trójosiowe z otworem drzwiowym na osi do przyziemia, z tym, że otwór drzwiowy na osi przęsła południowego zaznaczony jest tylko blendą. Wszystkie elewacje wraz z pseudoryzalitem środkowym obiega gzyms międzykondygnacyjny. Kondygnacja piętra członowana poziomo gzymsem parapetowym obiegającym bryłę, ale przerwanym przez środkowy pseudoryzalit w elewacji wschodniej. Obie elewacje dłuższe zwieńczone profilowanym gzymsem koronującym, który przechodząc na elewacje szczytowe staje się dolnym gzymsem trójkątnych szczytów. Z elewacji tylnej - zachodniej - widoczny jest tylko trójosiowy południowy fragment, pozostała część jest przysłonięta przez budynek gorzelni. Elewacje szczytowe - pierwotnie identyczne - trójosiowe, o otworach rozmieszczonych w czterech kondygnacjach; obecnie kondygnacja parteru północnej elewacji szczytowej jest przysłonięta przez niską przybudówkę nakrytą dachem pulpitowym. Trójkątne szczyty obu elewacji są identyczne tzn. trójosiowe, o otworach rozmieszczonych w dwóch kondygnacjach. Otwory okienne dolnej kondygnacji szczytu rozmieszczone są równo w osiach okien zasadniczych kondygnacji spichlerza; środkowy otwór okienny znacznie większy od strajnych, ma kształt półkolisty, zmieszczony jest w większej wnęcie, która tworzy rodzaj archiwolty wokół tego otworu, u dołu oddzielonej parapetem od niskiej, prostokątnej wnęki podokiennej; tenże środkowy otwór okienny (wraz z wnęką podokienną) na osi dolnej kondygnacji szczytu otoczony jest wielką prostokątną płaszczyzną w której tynku zaznaczone są poziome pasy boniowania przechodzącego w klince wokół wgłębionej archiwolty; skrajne otwory okienne dolnej kondygnacji szczytu są znacznie niższe prostokątne i z zaznaczonymi parapetami. Trzy otwory górnej kondygnacji szczytu są umieszczone blisko siebie, na osi szczytu, z tych, tylko środkowy szerszy otwór jest oknem, a skrajne są blendami; w elewacji południowej to okno flankowane blendami ma wspólny z blendami parapet, a w elewacji północnej to środkowe okno przerywa parapety obu blend.

6. WNĘTRZE.

W kondygnacji parteru trzy pomieszczenia: wąska sień na osi poprzecznej, w której schody na piętro i do jednej z piwnic; po obu stronach sieni dwa pomieszczenia magazynowe. Pod każdym z tych skrajnych pomieszczeń magazynowych parteru są po dwa pomieszczenia piwniczne, każde zasklepione kolebką na łuku koszowym. W kondygnacji piętro - jedno wielkie, jednoprzestrzenne pomieszczenie magazynowe, jedynie z wstawioną konstrukcją nośną stropu. Wnętrza obu kondygnacji magazynowego poddasza - są jednoprzestrzenne, z wstawioną konstrukcją podtrzymującą naroża wieży zegarowej.

Wkładkę założył: Łucja Gajda, 1997 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNRIPRS Szreniawa

7. WYPOSAŻENIE.

Zachowana jest tarcza zegarowa we wschodniej ścianie wieży. Czy jest zachowany mechanizm zegara - nie wiadomo, bo brak jest dostępu do wieży zegarowej. Zachowana jest oryginalna konstrukcja nośna stropów, ceglane sklepienia w piwnicach i główne drzwi wejściowe z gałkami.

8. INSTALACJE. Odgromowa, elektryczna.

S p i s f o t o g r a f i i :

1. Widok ogólny spichlerza od strony wschodniej.
2. Elewacja szczytowa południowa.
3. Fragment elewacji szczytowej południowej - boniowana płaszczyzna na osi dolnej kondygnacji szczytu.
4. Fragment elewacji szczytowej pd.- okratowanie z prętów stalowych w układzie poziomym w oknie parteru.
5. Fragment elewacji szczytowej pd.- zawias drzwi prowadzących do piwnicy.
6. Wnętrze południowego pomieszczenia magazynowego w kondygnacji parteru - widok na ścianę wschodnią.
7. Wnętrze kondygnacji piętra - schody i widok wzdłuż pomieszczenia na północną połowę wnętrza.
8. Wnętrze kondygnacji piętra - widok wzdłuż traktu wschodniego w kierunku północnej ściany szczytowej.
9. Wnętrze kondygnacji piętra - drzwi na osi ściany wschodniej i okno typowe dla tej kondygnacji tegoż spichl.
10. Wnętrze kondygnacji piętra - widok wzdłuż osi poprzecznej w kierunku drzwi; nietypowy miecz.
11. Dolna kondygnacja poddasza - widok ogólny wnętrza od strony południowej w kierunku północny.
12. Dolna kondygnacja poddasza - konstrukcja więzara pełnego.
13. Dolna kondygnacja poddasza - widok na krokwie zachodniej połaci przy szczycie północnym, świadczące o tym, że spichlerz pierwotnie nakryty był własnym dachem, a gorzelnia została dobudowana później.
14. Dolna kondygnacja poddasza - fragment konstrukcji więzara pełnego (stolec leżący, miesze, rozpór i jętka).
15. Górna kondygnacja poddasza - widok ogólny wzdłuż wnętrza od strony północnej w kierunku południowym.
16. Górna kondygnacja poddasza - konstrukcja nośna wieży zegarowej - słupy narożne usztywnione mieczami.
17. Górna kondygnacja poddasza - za krokwiami widoczny jest przestrzeń poddasza łączącego się z gorzelnią.
18. Widok fasady spichlerza - główna elewacja wschodnia.
19. Elewacja szczytowa południowa.
20. Elewacja szczytowa północna.
21. Jedyne widoczny fragment elewacji tylnej dłuższej zachodniej.
22. Wieża zegarowa - widok od południowego zachodu.
23. Główne drzwi wejściowe do spichlerza.
24. Gałka i fragment szyldu przy klamce głównych drzwi wejściowych.
25. Drzwi do kondygnacji piętra na osi pseudoryzalitu środkowego.
26. Drzwi boczne w elewacji głównej wschodniej - prowadzące do północnej części spichlerza.
27. Wieża zegarowa - widok od strony południowo-wschodniej.
27. Profile gzymsów - przy północno-wschodnim narożniku budynku.

1. Miejscowość.....GREBOSZÓW.....
 2. Gmina.....Domaszowice.....
 3. Województwo.....opolskie.....

4. Obiekt (nazwa jak w karcie)

SPICHLERZ /2/

5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)


Fotografie



20



21



22

Wkładkę założył:

Łucja Gajda, 17.07.1997 r. (imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:


MNRiPRS
Szreniawa



25.



27.



26.



23.



24.

28.



1. Miejscowość


G R Ę B O S Z Ó W

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

SPICHLERZ /2/

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

plan orientacyjny, plan sytuacyjny, fotografie + rzut



Łucja Gajda, 1997 r.


Wkładkę założył:
imię, nazwisko, data

Miejsce przechowywania negatywów: MNRiPRS Szreniawa

Wzór ODZ 1973

GRĘBOSZÓW założenie pałacowe

0 50 100 150 200 m



OBJASNIENIA :

- 1 TZW. STARY DWÓR
- 2 SPICHLERZ
- 3 GORZELNIA
- 4 KORDEGARDA, OB. NADLESNICTWO
- 5 STAJNIE, OB. MIESZKANIA
- 6 DOM MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 40A
- 7 OBORA? - OB. WARSZTAT
- 8 BUDYNEK POMOCNICZY OBORY? - OB. SKLEP
- 9 BUDYNEK MIESZKALNO-INWENTARSKI
- 10 OBORA? - OB. CHLEW I OBORA
- 11 OBORA? - ob. nie istnieje
- 12 STODOKA - ob. nie istnieje
- 13 BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
- 14 DOM MIESZKALNY
- 15 BUDYNEK GOSPODARCZY
- 16 MIEJSCE PO PAŁACU
- 17 DOM MIESZKALNY
- 18 BUDYNEK - ? rozebrany
- 19 BLOK MIESZKALNY
- 20 BUDYNEK GOSPODARCZY
- 21 BUDYNEK GOSPODARCZY
- 22 BUDYNEK GOSPODARCZY
- A MIEJSCE RUIN ALTANY (barokowej, późnobarokowej)
- B GÓRKA WIDOKOWA Z KAMIENI - SETUCENE RUINY
- C GŁAZ NARZUTOWY - duży
- D GŁAZ NARZUTOWY - mały
- E SKALNIAK
- 23 MIEJSCE PO BUDYNKU O FUNKCJI ?
- 24 KOSCIÓŁ
- 25 MIEJSCE PO STARYM KOŚCIELE DREW. I PRZY TYM MIEJSCE STARYCH GROBÓW



4. Kubatura (bez sygnaturki) 3937 m³	15. Powierzchnia użytkowa <table><tr><td>parter</td><td>240,41 m²</td></tr><tr><td>piętro</td><td>260,83 m²</td></tr><tr><td>poddasze dolne</td><td>253,22 m²</td></tr><tr><td>poddasze górne</td><td>137,38 m²</td></tr><tr><td>(bez piwnic)</td><td>891,85 m²</td></tr></table>	parter	240,41 m²	piętro	260,83 m²	poddasze dolne	253,22 m²	poddasze górne	137,38 m²	(bez piwnic)	891,85 m²	16. Przeznaczenie pierwotne spichlerz - magazyn zboża i roślin okopowych	17. Użytkowanie obecne magazyn starych mebli (tapczanów)
parter	240,41 m²												
piętro	260,83 m²												
poddasze dolne	253,22 m²												
poddasze górne	137,38 m²												
(bez piwnic)	891,85 m²												
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Remont kapitalny dachu został przeprowadzony w końcu lat 80-tych XX w. (prace dekarские wykonywali Rosjanie).		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania murów - ogólnie dobry. Ściany nie wykazują śladów złego posadowienia fundamentów. Zniszczone są jedynie fragmenty tynków zewnętrznych. Stan stropów - względnie dobry. Więźba dachowa zachowana ogólnie w stanie dobrym. Pokrycie dachowe jest szczelne. Schody zachowane są w stanie dobrym, z wyjątkiem biegu od piętra do dolnej kondygnacji poddasza, w którym to biegi silnie wypróchniałe są policzki i spore fragmenty stopni. Drzwi zachowane są we względnie dobrym stanie. Okna zachowane są w stanie złym, brakuje części skrzydeł i oszklenia. 											

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Biblioteka

1. Katalog zabytków sztuki w Polsce, pod red. J.Z.Łozińskiego i B. Wolff-Łozińskiej, t. VII województwo opolskie pod red. Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego, z. 7 powiat namysłowski oprac. Izabella Galicka i Hanna Sygietyńska, Warszawa 1965, s.15.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

25. Opracował

Łucja Gajda, 1997 r.

tekst

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

Łucja Gajda, 1997 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr.

Łucja Gajda, 1997 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów MNRiPRS Szreniawa

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładki nr: 1,2,3,4,5,6.