

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

1. Obiekt


S P I C H L E R Z

2. Czas powstania

ok. 1820r.

3. Miejscowość

W I Ę C M I E R Z Y C E



4. Adres

Więcmierzycy
43-231 Kopice

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo opolskie

gmina Grodków

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Winzenberg

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo opolskie

powiat Grodków

8. Właściciel i jego adres


Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa O.T.Opole
ul. 1 Maja nr 6
45-068 Opole

9. Użytkownik i jego adres

Gospodarstwo Rolne AWRSP
Więcmierzycy
43-231 Kopice

10. Rejestr zabytków

Nr 895/64 data 23.05.
1964



Spichlerz zbudowany ok. 1820r., do czasów obecnych pełni pierwotną funkcję. Zachowany bez większych przekształceń i utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Stanowi dominantę architektoniczną w zespole folwarcznym.

Spichlerz oznaczony na planie sytuacyjnym "4" znajduje się w pn. ścianie podwórza folwarcznego, ustawiony elewacjami bocznymi na osi wsch.-zach., fasadą zwrócony do wnętrza podwórza a elewacją tylną ku domowi mieszkalnemu robotników folwarcznych i ku chlewikom przy tym domu. Do spichlerza od strony frontowej przylega piwnica ziemna "4a" mająca formę wzniesienia porośniętego trawą, ustawiona prostopadłe do spichlerza z wejściami usytuowanymi od strony zachodniej. Do elewacji szczytowej wschodniej przylega wtórnie dostawiony łącznik który zapełnił istniejącą wcześniej niewielką wolną przestrzeń pomiędzy spichlerzem a budynkiem dawnej kuźni i stolarni "3".

MATERIAŁ, KONSTRUKCJA, TECHNIKA:

ściany - z cegły, otynkowane, na parterze ustawiona wtórnie ażurowa ścianka działowa z desek;
stropy - w piwnicach sklepienia kolebkowe, na poszczególnych kondygnacjach spichlerza stropy nagie belkowe na drewnianych podciągach i słupach z siodełkami;
więźba dachowa - jętkowa, przy czym jętki dodatkowo wsparte na dwóch drewnianych podciągach podpartych drewnianymi słupami z ozdobnie zacinanymi wspornikami zastępującymi tradycyjne mieczowanie, elementy więźby łączone drewnianymi tyblami a wsporniki przy słupach metalowymi śrubami;
dach - kryty dachówką ceramiczną karpiówką układaną podwójnie;
podłogi - w piwnicach podłóże gruntowe oraz posadzka ceglana, na wyższych kondygnacjach podłogi z desek;
okna - otwory okienne bez stolarki i oszklenia, zabezpieczone metalową kratą oraz - częściowo - także wewnętrznymi drewnianymi okiennicami;
drzwi - w elewacji frontowej 2-skrzydłowe z desek na trzech parach zawiasów pasowych, w elewacji tylnej 1-skrzydłowe z desek na zawiasach pasowych, wewnętrzne w piwnicach 1-skrzydłowe z desek na zawiasach pasowych;
schody - do piwnicy ceglane, na wyższe kondygnacje spichlerza drewniane drabiniaste o stopniach wpuszczonych w belki policzkowe, z poręczą; schody zewnętrzne przed głównymi drzwiami wejściowymi wtórne betonowe.

RZUT, KSZTAŁT, BRYŁA:

obiekt założony na rzucie prostokąta, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, nakryty dachem naczółkowym o stromym nachyleniu połaci; układ wewnątrz jednotraktowy; bryła zwarta prostopadłościenna.

1. Miejscowość Więcmierzyce	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) spichlerz "4"	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) dok pkt 13, wykaz zdjęć i plan sytuacyjny
--------------------------------	---	---

dok pkt 13:

ELEWACJE:

południowa (frontowa) - 3-kondygnacyjna 7-osiowa z otworami okiennymi na osiach bocznych, oraz z otworem drzwiowym ponad którym dwa otwory okienne na osi środkowej, oś środkowa zaakcentowana szerokimi pilastrami niosącymi półkoliście sklepioną ślepą arkadę zwieńczoną profilowanym gzymsem i fryzem kostkowym; otwór drzwiowy prostopadłowny ujęty w tynkowe obramienie zdobione boniowaniem ze zwornikiem w nadprożu; otwory okienne przekryte łukami odcinkowymi umieszczone w płytkich półkolistych płycinach wspartych na odcinkach prostego gzymsu stanowiących rodzaj parapetu, naroża elewacji flankowane pilastrami których uproszczone głowice zwieńczone są gzymsem i fryzem analogicznym jak w ślepej arkadzie, w dolnej partii elewacji wysunięty nieznacznie cokół z rzędem kwadratowych otworów wentylacyjnych, zach. część elewacji nieznacznie przysłonięta wzniesieniem piwnicy "4a", między parterem i piętrem przebiega płaski gzyms międzykondygnacyjny; południowa - 3-kondygnacyjna 7-osiowa z otworami okiennymi na osiach, otwory okienne parteru analogiczne do otworów w elewacji frontowej, wyżej wąskie okienka umieszczone we wtórnych (?) prostokątnych płycinach, między parterem a piętrem płaski gzyms międzykondygnacyjny, u dołu wyodrębniony cokół z otworami wentylacyjnymi do którego przylega jedno dawne i dwa współczesne zejścia do piwnicy; obie elewacje wzdłużne zwieńczone profilowanym gzymsem koronującym; zachodnia - 4-kondygnacyjna z kondygnacją poddasza odcięta profilowanym gzymsem nakrytym obdaszkiem, 3-osiowa a powyżej gzymsu z obdaszkiem 2-osiowa, na osiach otwory okienne i blendy - prostopadłowne i przekryte łukami odcinkowymi, częściowo umieszczone w półkolistych płycinach m.in. parterem a piętrem płaski gzyms. wschodnia - jak zachodnia, na osiach otwory okienne prostopadłowne (poza jednym przekrytym łukiem odcinkowym) nie posiadają obramienia z półkolistych płycin, w dolnej partii elewacji częściowo przysłonięta przybudówką.

WNĘTRZE:

pierwotnie wszystkie kondygnacje jednoprzestrzenne połączone wewnętrznymi schodami, obecnie na parterze wydzielone ażurową drewnianą ścianką dodatkowe pomieszczenie; pod budynkiem piwnice do których wiodą zejścia przy elewacji tylnej, wewnątrz piwnic podzielone wtórnie ścianami działowymi.

INSTALACJE:

elektryczna, odgromowa, rynny i rury spustowe


wykaz zdjęć:

1. elewacja frontowa
2. elewacja tylna w widoku od zach.
3. elewacja tylna w widoku od wsch.
4. elewacja wsch.
5. elewacja zach.
6. drzwi w elewacji frontowej - widok od zewnątrz
7. j.w. - widok od wewnątrz
8. fragment el. frontowej
9. otwór okienny
10. zejście do piwnicy
11. piwnica - sklepienie kolebkowe
18. zdjęcie archiwalne

12. wewnątrz parteru
13. wsparcie stropu
14. wewnątrz piętra
15. wewnątrz poddasza
16. poddasze - więźba dachowa
17. poddasze - detal więźby, wsparcie
jętek na płatwiach i słupach ze
wspornikami

legenda:

1. rzadcówka ob. dom mieszkalny
- 1a. biuro
2. stodoła
3. kuźnia i stolarnia ob. warsztaty
4. spichlerz
- 4a. piwnica
5. dom mieszkalny rob. folw. ob. nieużytk.
6. budynek gospodarczy
7. dom mieszkalny rob. folw. nr 54
8. budynek gospodarczy
9. piec chlebowy ob. budynek gospodarczy
10. stodoła
11. cielętnik (?) ob. ruina
12. budynki gospodarcze
- 12a. wc
13. dom mieszkalny rob. folw.
14. obora krów mlecznych
15. gnojownik
16. stajnia i wozownia
17. magazyn nawozów ob. nieużytk.
18. chlewnia ob. obora
19. gnojownik ob. silos
20. magazyn paliw
21. figura św. Jana Nepomucena
22. kościół



1. Miejscowość
Więcmierzycze

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
spichlerz "4"

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
zdjęcia



2



3



4



5

1. Miejscowość Więcmierzyce	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) spichlerz "4"	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) zdjęcia
--------------------------------	---	---





8



9



10

1. Miejscowość
Więcmierzyce

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
spichlerz "4"

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
zdjęcia



11



12



13



14



15



16

1. Miejscowość Więcmierzyce.	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) spichlerz "4"	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) zdjęcia
---------------------------------	---	---



17



18

14. Kubatura

ok. 4600 m³

15. Powierzchnia użytkowa

ok. 1550m m²

16. Przeznaczenie pierwotne

spichlerz z piwnicami

17. Użytkowanie obecne

spichlerz z piwnicami

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

- w ostatnim czasie przełożono pokrycie dachu i zamontowano nowe rynny
- wcześniej dokonano przemurowań niektórych otworów (np w fasadzie na wysokości piętra w miejscu jednego z okien wtórnie założono drzwi, zamurowano cztery okna parteru i piętra w szczycie wsch. itp.)
- zamurowano wywietrzniki przypodłogowe w fasadzie na wysokości II i III kondygnacji
- prowadzono remonty doraźne murów, stropów, więźby, elewacji
- dostawiono dwie przybudówki do elewacji tylnej ze schodami do piwnicy oraz łącznik - dobudówkę przy elewacji wschodniej

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

- budynek zachował dawną bryłę, układ wnętrza i większość elementów zdobniczych elewacji
- stan techniczny obiektu ogólnie dobry, stan pokrycia dachu i więźby dachowej bardzo dobry

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

W miarę możliwości należałoby przeprowadzić remont elewacji na których widać ślady zawolgoceń i odpryski tynku

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Joanna Skworz 1998r.

plany, rysunki j.w.

zdjęcia fotogr. j.w.

miejsce przechowywania negatywów Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

1. Helmigk H.J., Oberschlesische Landbaukunst um 1800 Berlin 1937.
2. T.Chrzanowski, M.Kornecki, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VII, z. 3, Warszawa 1964.
3. karta "zielona" wykonana przez T.Chrzanowskiego i M.Korneckiego w sierpniu 1963 (w zbiorach PSOZ w Opolu)

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (data, nazwisko wypełniającego)

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

zdjęcie spichlerza ok. 1937r. - reprodukcja fotografii zamieszczonej w: Oberschlesische Landbaukunst um 1800, Berlin 1937

27. Załączniki

5 wkładek