

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Opole OPOLSKI

1. Obiekt zabytkowy

DOM MIESZKALNY

2. Miejscowość

CHROŚCINA

3. Wiek

XIX

4. Styl

BEZ CECH

5. Kubatura m<sup>3</sup>

210

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 90

b) użytkowa: 90

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Opolskie

b) powiat

Opolski

c) gmina

DĄBROWA

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

—

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

2

b) innych pomieszczeń

4

c) piwnic

—

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

0,0

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

loco

0.3

b) autobusowa

—

0.1

22. Właściciel i jego adres

Wojciech Beduan

8. Wyposażenie architektoniczne

grupy cieniowej

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

dom mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na

— " —

23. Użytkownik i jego adres

Marta Polis

— loco —

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

budowany w 1914 r.  
Dach przebudowany  
1914 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VM.r.

Zniszczony użytkow.

50

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dobr.



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



### 32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

### 34. Inspekcje

### 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VIII 59

37. Sprawdził dnia XI. 1964

Swedish - money