

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

OPOLSKIE

745

1. Obiekt zabytkowy

CHIŃSKI PAWILON W LESIE

2. Miejscowość

gm. DĄBROWA

/GRĘBOSZÓW/KARCZÓW

3. Wiek

XVIII

4. Styl

BAROK

5. Kubatura m³

175

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 48 b) użytkowa: 48

20. Przynależność administracyjna

a) województwo OPOLSKIE

b) powiat OPOLSKIE / NAMYSŁÓW / Niemodli

c) gmina GRĘBOSZÓW DĄBROWA

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

b) sklepienia

DREwno

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

Tępele

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

w miejscu Domasnowice 3.5

b) autobusowa

w miejscu

22. Właściciel i jego adres

Nadleśnictwo Gręboszów

8. Wyposażenie architektoniczne

gzyms drewniany
Malowidła na strapie
w. XVIII o motywach chińskich
znacznie uszkodzone

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

pawilon

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

pawilon

17. Użytkowanie obecne

pawilon

18. Nadaje się do użycia na

pawilon

23. Użytkownik i jego adres

Nie użytkowany

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Obud. I poł. XVIII w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

stan dobry

XI.1939 r.

stan dobry

XII.1945 r.

Początek dewastacji

X. 59.

Ogólne zdevastowanie

60%

1963

Uszkodzony

40%

przeniesiony do Karczewa w 1972 r.

25. Rejestr zabytku Nr

910/64

21.09.1964

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Die Bau und Kunstdenkmäler des Kreises

Namslau, Breslau 1939

KATALOG ZABYTKÓW T.VII Z.7

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia VIII.63

Handwritten signature