

1. Obiekt zabytkowy

~~Klasztor Podominikański~~ ul. Górna 8 ul. Górna 2  
ul. Pańska 4

2. Miejscowość

Brzeg

3. Wiek

XVI i XIX

4. Styl

renesans - XIX

5. Kubatura m<sup>3</sup>2020 ~~5850~~6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 414 b) użytkowa: 414

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Opolskie

b) powiat

Brzeg

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

3

12. Ilość kondygnacji

3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

30

b) innych pomieszczeń

7

c) piwnic

2

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Brzeg

w km

b) autobusowa

Brzeg

»

22. Właściciel i jego adres

P.M.R.N. - Brzeg

8. Wyposażenie architektoniczne

Knauf architektoniczny.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Klasztor

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

szkola mieszkania

17. Użytkowanie obecne

nieużytkowany mieszkania

18. Nadaje się do użycia na

oświatowe

23. Użytkownik i jego adres

nieużytkowany  
P.M.R.N. Brzeg

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbud. 1597 r.

przebudowany 2. poł. w. XIX.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

Zniszczony dach i częściowo mury

80

1954

zaniedbany

20

1963

zaniedbany

25

25. Rejestr zabytku Nr

1972/72

17.11.1972 rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

Brzeg

27. Nr hipoteczny

28. Akta Księga budynków.

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie


dobrze



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Budynek o rzucie nierazularnym posia-  
da sklepienia kolebkowe i parterze  
oraz drewniany krużganek który stanowi  
połączenie do mieszkań. Krużganek jest  
na I i II p.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia VIII 63

*[Signature]* *[Signature]*





Budynek o rzucie nierównym posiada sklepienie kolebkowe i parterze oraz drewniany krużganek który stanowi połączenie do mieszkań. Krużganek jest ma I i II p.

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia VIII 63

*[Signature]* *[Signature]*

VL PANSKA

$h = 10$

23