

1. Obiekt zabytkowy

DWÓR PALAC

2. Miejscowość

DOBRODZIEŃ

MIASTO

3. Wiek	XIX	4. Styl	b. cech styl.	5. Kubatura m³	2224	6. Powierzchnia w m²	a) zabytkowa: 556 b) użytkowa:	20. Przynależność administracyjna			
7. Materiał budowlany	Przed zniszczeniem	Po odbudowie	11. Ilość budynków	1	14. Grunty należące do zabytku:	ha		a) województwo	Katowickie		
a) ściany	cegła		12. Ilość kondygnacji	2	a) ogrody stylowe			b) powiat	Lubliniec		
b) sklepienia	-		13. Użytkowanie wnętrza według ilości:		b) sady i grunty uprawne			c) gmina	Dobrodzień		
c) stropy	-		a) izb mieszkalnych	6	c) lasy			21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km	
d) wiązania dachu	drewno		b) innych pomieszczeń	6	d) wody			a) kolejowa	Dobrodzień		
e) krycie dachu	dachówka		c) piwnic	1	e) inne			b) autobusowa	Dobrodzień		
8. Wyposażenie architektoniczne				15. Przeznaczenie pierwotne budynku				23. Użytkownik i jego adres			
brak				dwór				Państwowe Gospodarstwo Rolne			
				16. Użytkowanie w latach ubiegłych				mieszkania prac. Dobrodzień			
				17. Użytkowanie obecne				24. Inwestor i jego adres			
				bud. mieszkalny							
				18. Nadaje się do użycia na							
				19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy				25. Rejestr zabytku Nr 387/60			
								rok 1960 miejsce przechowywania WKZ K-ce			
								26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny			
								28. Akta			
								29. Fotografie AKWZ 2613			
								30. Inwentaryzacja pomiarowa			

9. Autorzy i data budowy i przebudowy	Zbudowany w I poł. XIX w.		
10. Udostępnienie	dostępny		
	Data	O P I S	Zniszczenia % Odbudowa %
	VIII.1939 r.		
	XI.1939 r.		
	XII.1945 r.		
	1959	stan dobry	
	IX.1968	stan dobry-obiekt po remoncie	



zywiste

### 34. Inspekcje



### 35. Uwagi różne

Bibliografia: Katalog Zabytków  
Sztuki w Polsce pow. Lubliniecki

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia