

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. JADWIGI

2. Miejscowość gm. DOBRZEN Wlk

CHROŚCICE

3. Wiek

XIX; XX

4. Styl

KLASYCZYM

5. Kubatura m³

część STARA ok. 800

6. Powierzchnia w m²

część STARA 84

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

OPOLE

b) powiat

OPOLE

c) gmina

CHROŚCICE

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

W MIEJSCE

b) autobusowa

— " —

22. Właściciel i jego adres

SKARB PAŃSTWA

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA RZYM.-KAT. wfm

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

FAŁDA WIEŻOWA O PODZIAŁACH RĄKOWO-PILASTROWYCH.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ZBUDOWANY 1804. ROZBUDOWANY Z ZACHOWANIEM WIEŻY Z PRZYBUDÓWKAMI PO BOKACH 1936-7 PRZEZ ARCH. FELIKSA HINSENA Z NYSY.

10. Udostępnienie

DOŚTĘPNY

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIÓŁ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na

— " —

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.


XII.1945 r.

1964

STAN DOBRY

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 11.1964

[Signature]

37. Sprawdził dnia