Nr III | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | OPOLSKIE

825

1. Obiekt zabytkowy 63/73
PRZY SPICHLERZU BUDYNEK GOSPODARCZY

2. Miejscowość gm. DOMASŁOWICE
GRĘBOSZÓW (Grambschütz)

3. Wiek: I poł. XIX w.

4. Styl: BEZ CECH

5. Kubatura m³: 2880

6. Powierzchnia w m²: a) zabytkowa: 360 b) użytkowa: 400

20. Przynależność administracyjna
a) województwo: opolskie
b) powiat: Namysłów
c) gmina: GRĘBOSZÓW DOMASŁOWICE

7. Materiał budowlany	przed zniszczeniem	po odbudowie
a) ściany	cegła tynk.	
b) sklepienia	—	
c) stropy	drewno	
d) wiązania dachu	drewno	
e) krycie dachu	dachówka	

11. Ilość budynków	1
12. Ilość kondygnacji	1
13. Użytkowanie wnętrza według ilości:	
a) izb mieszkalnych	4
b) innych pomieszczeń	4
c) piwnic	—

14. Grunty należące do zabytku:	ha
a) ogrody stylowe	/
b) sady i grunty uprawne	/
c) lasy	/
d) wody	/
e) inne	/

21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	Gręboszów	
b) autobusowa	— " —	

22. Właściciel i jego adres
Skarb Państwa

8. Wyposażenie architektoniczne
Pług, bronowane nawożniki.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku: gospodarcze

16. Użytkowanie w latach ubiegłych: gospodarcze

17. Użytkowanie obecne: gospod. – mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na: gospodarcze

23. Użytkownik i jego adres
PGR Gręboszów

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Wzniesiony w I poł. XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.	stan dobry		
XI. 1939 r.	— " —		
XII. 1945 r.	— " —		
X. 59.	Stan dobry		
1963	Stan dobry		

25. Rejestr zabytku Nr .....
rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

10. Udostępnienie
Obiekt dostępny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z | Y | X | W | V | U | T | S | R | P | O | N | M | L | K | J | I | H | G | F | E | D | C | B | A | Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Budynek na planie wydłużonego prostokąta. Murowany. Jednokondygnacjowy. Kryty dachem dwuspadowym z okapem faliście podgiętym na osi.

Bibliografia: Katalog zabytków Sztuki powiatu Namysłów RKpS PIS. 1958 r.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne





36. Wypełnił dnia 20.V.58 Ubytowska J. Oselicka

37. Sprawdził dnia VIII.63 Stawarz M. Krzemień

Zjednoczenie — zam. 1858, 18. 11. 57 — 12000 — kart.