

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

OPOLSKIE

830

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

2. Miejscowość

gm. DOMASZOWICE
SIEMYSŁÓW /Steinezzdorf/

3. Wiek

XIX

4. Styl

berstyński

5. Kubatura m³

ok. 1850

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

murowo - drewno
miera - klinkier - cegła

b) sklepienia

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachar.

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

ZAKRYCIA 1.

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Opolskie

b) powiat

Namysłów

c) gmina

Siemysłów DOMASZOWICE

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Pasternik

5

b) autobusowa

Siemysłów

0,5

22. Właściciel i jego adres

Kuria Opat. we Wrocławiu
parafia rym. kat. Siemysłów

23. Użytkownik i jego adres

par. rym. kat. w Siemysławie

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

otwór ok. 1720
ambona 1701
amfiteatr XVIII
kanon 1824, organy 1841
KONSTRUKCJA SUMKOWO-LATKOWA

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIÓŁ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

KOŚCIÓŁ

17. Użytkowanie obecne

kościół par. rym. kat.

18. Nadaje się do użycia na

kościół par. rym. kat.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbudowany w 1824 r. w 1862 r.
zbudowano murowaną wieżę
i kruchtę. w 1936 przebudowanie
nawy i dobud. prebiterium.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII. 1939 r.

niezniszczony

XI. 1939 r.

niezniszczony

XII. 1945 r.

niezniszczony

X 1919

stan ogólny dobry

1963

stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

1107/66

5.02.

rok 1966

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

obrotowy

L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

32. Przebieg prac konserwatorskich


$$h = 8 \text{ m}$$

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

8. VII 1958

37. Sprawdził dnia VIII.63

Bibliografia: Die Ban- und Kunstdenkmäler des
Kreises Namslau. Wrocław 1939
Katalog zabytków sztuki pow. Namysłowski
1958 (rkp PIS) T. VII Z. 7