

1. Obiekt zabytkowy

ob. ul. Rakusowa 17
DOM MIESZCZAŃSKI J. ZIELONA 17 **Rozebrany**

2. Miejscowość

GLUBCZYCE **MIASTO**

3. Wiek

XVIII

4. Styl

Klasycyzm

5. Kubatura m³

~ 3.000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

opolskie

b) powiat

Glubczyce

c) gmina

Glubczyce

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegłano-kamienne

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegłane

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewniane

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

drewniane

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Glubczyce

1.5

b) autobusowa

Glubczyce

0.5

22. Właściciel i jego adres

Prac. M.R.N. - Glubczyce

23. Użytkownik i jego adres

BRAK

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr **BRAK**

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

ob. elewacja drewniana wykonana na kondygnacji, ob. 1 piętro z bogatym dekorowaniem i naczołkami trójkątnymi. Pod dachem 2-piętrowa elewacja architektoniczna

15. Przeznaczenie pierwotne budynku **mieszkania i stajni**

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na: **mieszkania i stajni**

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XVI budowa
XVIII przebudowa

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	spalona i poważnie uszkodzona - zburzona elewacja i części wnętrza	80%	
XI. 59	OBJEKT WIECZ CAŁKOWITEJ ROZBUDOWY	100	

10. Udostępnienie

dostępna bez przesłania

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Trzytalitowa, 2-orowa, sien z holu, schody Tamane

Bibliogr.
Lutsch - Kunstdenkmäler

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

OBIEKTU WEGŁY CAŁKOWITĄ
ROZBIÓRCE.
WNIOSEK O SKRĘŚLENIE ZE EVIDENCJI
ZABITKOŁO.

36. Wypełnił dnia
22.XI.14 H. H. H. H.
3.XI.59 H. H. H. H.

37. Sprawdził dnia