

Nr

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1500

OPOLSKIE

1. Obiekt zabytkowy

143/1

KOŚCIÓŁ CMENTARNY P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

2. Miejscowość

gm. w.m.

JEMIELNICA

3. Wiek

XIII/XIV i XVII

4. Styl

GOTYK

5. Kubatura m³

2.300

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

350

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

OPOLE

b) powiat

STRZELCE OPOLSKIE

c) gmina

JEMIELNICA

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

KAMIEŃ

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

KAMIEŃ
CEGLA

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

DREWNO

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

-

d) wiązania dachu

DREWNO

b) innych pomieszczeń

-

d) wody

-

e) krycie dachu

LYPEK

c) piwnic

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

STRZELCE OP.

7

b) autobusowa

wfm

wfm

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM. KAT. JEMIELNICA

23. Użytkownik i jego adres

Jm

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

W PREZBITERIUM SKLEPIENIE KRYŻOWO ŻEBROWE, W NAWIE KOŁEBKOWE Z LUNETAMI Z DEKORACJĄ STUJOWĄ. POLICHROMIA GOTYCKA Z 3. CZW. W. XV (W PREZBITERIUM), BOGATE WIRZĄDZENIE BAROKOWE.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIÓŁ PAR.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

KOŚCIÓŁ CMENTARNY

17. Użytkowanie obecne

Jm

18. Nadaje się do użycia na

Jm

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ZBUDOWANY W. XIII/XIV. PO ZNISZCZENIACH ODBUDOWANY 1655. ODNOWIONY 1733, 1826, 1871, 1935.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1963r. stan nadbudowy

15

25. Rejestr zabytku Nr

129/54

20.09 1954 rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

27,60

 $n = 8,5$ 

M L K J I H G F E D C B A Nr

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

LITERATURA:

1. Lutich H., Verzeichniss... T. IV, 1894
2. Kömper E., Kunst in Ober-
phleisien Breslau 1938.
3. Katalog Zabytków T. VII, z. 14.
4. WELTZEL A., Die ehemalige Pfarr-
kirche... in Himmelwitz (Schlesi-
sches Pastoralb. Nr. 15, 1894)

36. Wypełnił dnia XI. 1963

Stawka J. Wozniak

37. Sprawdził dnia