

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 1450 OPOLSKIE

1. Obiekt

136/1

OBORA (4,3) później obora i suszarnia ob. obora
i wnętrza wielofunkcyjne (dawniej olejarnia)

2. Czas powstania

1848 r.

3. Miejscowość

WIERZBNIK

4. Adres

Wierzbnik
pocz Przylesie Dolne 49-214
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
opolskie

województwo
powiat Brzeg
gmina Grodków

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Herczeginwalde
Herzogswalde

7. Przynależność administracyjna
przed 1.01.1999 r.

województwo opolskie
powiat

8. Właściciel i jego adres



Agencja Własności Rolnej Skar-
bu Państwa, Oddział w Opolu
ul.1 Maja 6, Opole 45-068

9. Użytkownik i jego adres

Zakład Produkcji Rolnej
AGROPROD Wierzbnik
pocz.Przylesie Dolne 49-214

10. Rejestr zabytków

Nr data



Wierzbnik położony jest w kierunku północnym od Grodkowa i na południe od Brzegu, przy szosie asfaltowej prowadzącej z Grodkowa przez Polanę do Jankowic Wielkich. Po zachodniej i północnej stronie Wierzbnika znajdują się tereny dawniej podmokłe, poprzecinane obecnie licznymi rowami które wpadają do Przyleskiego Potoku. W części północnej Wierzbnika znajduje się rozległe założenie parkowe-felwarczne. Natomiast część środkową i południową miejscowości zajmują zabudowania chłopskie rozplanowane zasadniczo po obu stronach głównej ulicy wiejskiej. Ulica ta również oddziela dziedziniec majątkowy od parku na którego terenie stał dawniej malowniczy pałac rozebrany w okresie PRL-u. Przy północnym obrzeżu tego parku krajobrazowego ulica skręca i prowadzi dalej do Jankowic Wielkich. Dziedziniec felwarczny rozplanowany jest na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Na jego teren prowadzą obecnie dawne wjazdy: jeden w narożniku północno-zachodnim a drugi-południowo-wschodnim. Obecnie na obrzeżu północnym i południowym zachowała się zwarta zabudowa. Także na krawędzi zachodniej dawniej znajdował się zwarty ciąg budynków (widocznych na mapie z 1883 r.). Później, po przebudowie części obiektów powstała przerwa między inwentaryzowaną oborą (z nowszą suszarnią) a wtórnym budynkiem gospodarczym. Obora ustawiona jest ścianami wzdłużnym i na osi północ-południe i zwrócona jest elewacją frontową na wschód. Do ewidencjonowanego obiektu od strony północnej przylega budynek gospodarczy.

MATERIAŁ:

Ściany zewnętrzne i działowe murewane z cegły ceramicznej, pełnej, na zaprawie wapiennej-w części-wapienne-cementowej, otynkowane.

Stropy, sklepienia: w części środkowej-późniejszy strop żelbetonowy, wsparty na rzędach metalowych słupów. W części południowej-sklepienie ceglano, żeglaste; na piętrze-strop drewniany, belkowy, nagi, na drewnianych tragarzach

Obiekt wzniesiony został w 1848 roku gdy właścicielem majątku był hrabia von Hoverden. Część południowa obory została prawdopodobnie w 2 ćw. XX w rozebrana a w jej miejscu ustawiono suszarnię. Później wymieniono strop korpusu głównego. W czynie pn. w czasie II wojny i później mieściła się olejarnia

<p>14. Kubatura</p> <p>6380m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>zabudowy 915m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>Opera</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>opera, magazyny, skrytki</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>W okresie powojennym wymieniono stolarkę drzwiową. Wymieniono również pokrycie dachu na tzw. suszarni i członie północnym. W miejsce dachówki położono eternit. Zmodernizowano wnętrze obory. Wykonano w części posadzki betonowe. W latach powojennych prawdopodobnie część pd. adaptowano na suszarnię chmielu a człon północny-mieszczący olejarnię przekształcono na chlewiki dla inwentarza należącego do pracowników PGR. Wykonano tam nowe ścianki działowe.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan techniczny obiektu - zły. Ściany silnie zawilgocone, ogniskowo zagrzybione. Stropy w stanie średnim. Wieżba zawilgocona, spore ubytki w pokryciu dachu. Część okien pozbawiona oszklenia.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst..... **mgr STANISŁAW MAŁYSZKO 1999 r.**

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki **STANISŁAW MAŁYSZKO 1999 r.**

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. **STANISŁAW MAŁYSZKO 1999 r.**

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów

MNR-Szreniawa

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

22. Biblioteka

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

wkładka nr:1,2,3

1. Miejscowość.....	WIERZBNIK	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina.....	GRODKÓW	OBORA (1,2,3) ob. obora, pomieszczenia	cd opisu, zdjęcia
3. Województwo.....	OPOLSKIE	wielofunkcyjne	

niesionych przez pionowe słupy (w części z mieczami).
 Więźba drewniana, o zróżnicowanej wysokości; zasadniczo konstrukcji płatwiowo-kleszczowej. Krowie wsparte na płatwiach pośrednich i murłatach; płatwie niesione przez pochyle słupy. Więzary spięte kleszczami (biegnącymi pod płatwiami i w dolnej części stółców). W członie południowym i środkowym końce krokwi wychodzą poza lico ścian i tworzą okapy. Korpus główny obory (człon środkowy) kryty dachówką ceramiczną, karpiówką, podwójnie. Część południowa (suszarnia) i północna - kryta papą (wtórnie).

Schody wewnętrzne na piętro - drewniane, policzkowe, dwubiegowe, na poddasze członu południowego - jednobiegowe, drabiniaste. Podłogi, posadzki: w pomieszczeniach przyziemia - wtórna posadzka betonowa (zapewne na starszym bruku ceglany). W pomieszczeniach poddasza części pd. podłoga drewniana, biała; na poddasze członu głównego (środkowego) posadzka betonowa.

Otwory okienne w kształcie prostokąta zbliżonego do kwadratu. W części okna metalowe, stałe, podzielone na kwatery lub drewniane, dwuskrzydłowe, krosnowe (w części pozbawione oszklenia).

Drzwi drewniane, pełne, jedno lub dwuskrzydłowe, deskowo-listwowe - zastrzałowe, na zawiasach pasowych; wtórne.

S. Małyszko 1999 r.

Wkładkę założył:
 (imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR-Szreniawa



2.



3.



4.



5.



6.



7.

1. Miejscowość WIERZBNIK
 2. Gmina GRODKÓW
 3. Województwo OPOLSKIE

4. Obiekt (nazwa jak w karcie)
 OBORA (1,2,3) ob. obora, pomieszczenia
 wielofunkcyjne

5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
 cd opisu, zdjęcia

Budynek wzniesiony na rzucie silnie wydłużonego prostokąta z węższą przybudówką od pd. mieszczącą suszarnię; jednotraktowy, szeroko frontowy. Człon środkowy z wnętrzem podzielonym dwoma rzędami słupów. W części południowej podzielony ścianami poprzecznymi na mniejsze wnętrza do których osobne wejścia od strony wschodniej, frontowej.

Bryła zasadniczo dwuczłonowa, w kształcie leżącego, silnie wydłużonego prostopadłościanu, nakrytego osobnymi dachami dwuspadowymi i dużym nachyleniu połaci. Korpus główny obory w części pd piętrowy, z wystawką od strony frontowej. Elewacje wzdłużne otynkowane gładko, w strefie parteru regularnie artykułowane głębokimi płycinami sklepionymi półkoliście i komponowanymi na kształt przysciennych arkad. Na osi tych wnęk umieszczone otwory okienne albo drzwiowe o wykoju prostokąta zbliżonego do kwadratu i zamkniętego od góry płasko. Część otworów okiennych w prostych opaskach (lub ich pozostałościach) wyrabianych w tynku. Elewacja frontowa członu południowego również przepruta otworami okiennymi w poziomie poddasza a w części zwieńczonej facjatą urozmaiconą prostym gzymsem. W facjacie jednoosiowej otwór drzwiowy poprzedzony balkonem drewniany. Elewacja południowa - ślepa, symetryczna, ze środkową przybudówką mieszczącą suszarnię; po bokach w strefie przyziemia urozmaiconą półkoliście zamkniętymi płycinami.

Wkładki: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, siła...
 (imię, nazwisko, data)





A0.



A1.



A2.

1. Miejscowość.....	WIERZBNIK	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina	GRODKÓW	OBORA(4,2,3) ob.obora,pomieszczenia	cd zdjęcia,spis zdjęć
3. Województwo ..	OPOLSKIE	wielofunkcyjne	

SPIS zdjęć:

- 1.Elewacja wschodnia budynku
- 2.Wieżba w części pd.
- 3.Sklepienie w pd.członie budynku
- 4.Sklepienie a nad nim strop drewniany,część pd.
- 5.Schody wewnętrzne
- 6.Strop w pd. części budynku-piętro
- 7.Widok na pojemniki suszarni
- 8.Elewacja zachodnia
- 9.Fragment elewacji-ślepa arkada
- 10.Widok na dobudowaną suszarnię
- 11.Widok resztek rozebranej ściany przy suszarni,z fragmentem ślepej arkady
- 12.Dobudowany człon mieszczący suszarnię
- 13.Widok na ślepe arkady-elewacja zachodnia
- 14.Otwór okienny poddasza,okap
- 15.Elewacja zach.członu północnego(dawniej olejarnia)
- 16mPozostałości ściany ze ślepą arkadą od strony wsch.



13.

S.Małyszko 1999 r.

Wkładkę założył:

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR-Szreniawa



14.



16.



15.

