


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1. Obiekt zabytkowy kościół filialny p.w. NAWIEDZENIA N.P. MARII | | | | | | | | | | 2. Miejscowość gm. KAMIENNIK GOWOROWICE | | | | | | | | | | | |
| 3. Wiek XIX | | 4. Styl Klasycyzm | | 5. Kubatura m³ 580 | | 6. Powierzchnia w m² a) zabytkowa: 450 b) użytkowa: 240 | | | | | | 20. Przynależność administracyjna a) województwo b) powiat c) gmina | | | | | | | | | |
| 7. Materiał budowlany | | Przed zniszczeniem | | Po odbudowie | | 11. Ilość budynków 1 | | 14. Grunty należące do zabytku: ha | | | | 21. Stacja | | Nazwa stacji | | Odległość od stacji w km | | | | | |
| a) ściany | | cegła | | | | 12. Ilość kondygnacji 1 | | a) ogrody stylowe | | | | a) kolejowa | | Kłodzko | | 5 | | | | | |
| b) sklepienia | | - | | | | 13. Użytkowanie wnętrza według ilości: | | b) sady i grunty uprawne | | | | b) autobusowa | | Goworowice | | - | | | | | |
| c) stropy | | drewno | | | | a) izb mieszkalnych | | c) lasy | | | | | | | | | | | | | |
| d) więzania dachu | | - | | | | b) innych pomieszczeń | | d) wody | | | | 22. Właściciel i jego adres Parafia Kamiennik | | | | | | | | | |
| e) krycie dachu | | czerwony | | | | c) piwnic | | e) inne | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Wyposażenie architektoniczne wewnątrz detal barok. wewnątrz podziały ścian pilastrowe. Na zewnątrz podziały ok. 1902 | | | | | | 15. Przeznaczenie pierwotne budynku obiekt kult. | | | | | | | | | | 23. Użytkownik i jego adres p.w. | | | | | |
| | | | | | | 16. Użytkowanie w latach ubiegłych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 17. Użytkowanie obecne | | | | | | | | | | 24. Inwestor i jego adres | | | | | |
| | | | | | | 18. Nadaje się do użycia na | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Autorzy i data budowy i przebudowy Zbud. 1806. Częściowo przebudowany ok. 1902 | | | | | | 19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy | | | | | | | | | | 25. Rejestr zabytku Nr 1146/66 rok 1966 | | | | | |
| | | | | | | Data | | | | O P I S | | Zniszczenia % | | Odbudowa % | | miejsce przechowywania | | | | | |
| | | | | | | VIII.1939 r. | | | | | | | | | | 26. Nazwa księgi hipotecznej | | | | | |
| | | | | | | XI.1939 r. | | | | | | | | | | 27. Nr hipoteczny | | | | | |
| | | | | | | XII.1945 r. | | | | | | | | | | 28. Akta | | | | | |
| | | | | | | 1959. | | | | zmin. użytk. | | 15 | | | | 29. Fotografie | | | | | |
| | | | | | | 1963 | | | | stan dobry | | | | | | 30. Inwentaryzacja pomiarowa | | | | | |

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

| Rok | Wyszczególnienie prac | Koszt tys. zł |
|-----|-----------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

35. Uwagi różne

KATALOG ZABYTKÓW T.VII.2.3

36. Wypełnił dnia 9.09.

37. Sprawdził dnia VII.1963

[Signature]