

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

OPOLSKIE

1728

1. Obiekt zabytkowy

172/1

PALAC

2. Miejscowość

BAKOW

gm. KLUCZBORK

3. Wiek

XIX; XX

4. Styl klasycyst.

mieszkalniowy

5. Kubatura m³

ok. 3.000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 1150 b) użytkowa: 1150

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Opolskie

b) powiat

Kluczborski

c) gmina KLUCZBORK

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

park krajobrazowy

ok. 1,5

b) sklepienia

cegła

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

10

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

12

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

3

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

w mieście

1,0

b) autobusowa

— " —

0,5

22. Właściciel i jego adres

Państwowe Gosp. Rolne
w mieście

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

8. Wyposażenie architektoniczne

Brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne i biura

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na:

— " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

wzniesiony w pocz. XIX w.

rozbudowany pocz. XX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenie
%
odbu-
dowa
%
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

07.60.

w trakcie remontu kapt.

20

15

25. Rejestr zabytku nr 2157/87

rok 04.1987

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

Brak

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Brak

10. Udostępnienie

Dostępny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Pałac

Główny budynek z wysokim piętrem na rucie prostokątnej z nieregularnym narysowaniem trójkątne w części środkowej, frontem zwróconym ku płn. i trójbocznie zamkniętym narysowaniem od ogrodu, umieszczonym nie na osi. W przedwiości bldw 2 części skrzydła prostokątne parterowe, siedmio-osiove. Na ośrodku skrzydła trójkątne opłaskowane przyciotki. Budynek główny nakryty dachem na wółworym z lukarnami i nowymi - na skrzydłach siadłowe, kryte dachówką Karpiówką. W otoczeniu obiermy park krajowy.



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Literatura — brak

36. Wypełnił dnia 30. X. 1957

Thurczanowski

37. Sprawdził dnia

X. 1963
Lukasz