

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

WOBOLSKIEZ

1. Obiekt zabytkowy

DOM Plac WOLNOŚCI WR 5
ob. pl. Niepodległości 4?

2. Miejscowość

KLUCZBORK m. 1782

3. Wiek

XIX

4. Styl

Klasycyzm

5. Kubatura m³

Ok. 400

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 180 b) użytkowa: 180

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Łódzkie

b) powiat

Kluczborski

c) gmina

Kluczbork

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

/

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

3

b) nnych pomieszczeń

3

c) piwnic

/

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Dm. Klepko z dachem
Klasycyzm
Lukamy
Pysznice pstr.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- II -

17. Użytkowanie obecne

- II -

18. Nadaje się do użycia na:

- II -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wiemer

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszczenia o/o	odbudowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
07.60	Kamień renowit - pełna aktywizacja	20	

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

w/m

1.5

b) autobusowa

w/m

0.5

22. Właściciel i jego adres

PMRN - Kluczbork

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

PMRN-

25. Rejestr zabytku nr 1315/66

rok 1966 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie T. Chmura

30. Inwentaryzacja pomiarowa


Brd

10. Udostępnienie

Dostępny



Murowany, stynkowany. Parterowy z
taciąg. Dru-traktory. Piegio-onory.
Cegła środnowa i mawiniki zaakcentowa-
ne podziałami neorostyko. Facjette dru-
chicena, ujeta w mawinikach neo-
rostyko, wieciowa sorytem otolistym
wykrojki walcicowym murko. Med ok-
nami grym, pod kłótyu taseton.
Dronyie okno owale w obneczeniu z
kluczem. Dach waotowy, kłyty harpio-
ko. Dru kłophone z duciem kłosysty-
crumy.



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Literetune: Breh

36. Wypełnił dnia 30.XI.57

Stawkowski

37. Sprawdził dnia X.1963

J. Kowalski