

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

OPOLSKIE

V

W

X

Z

1856

1. Obiekt zabytkowy

1831/1

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Stanisława b.p.

2. Miejscowość

gm. Kuczbork
KUCZBORK
GORNE

3. Wiek

XIX - XX

4. Styl

kierunek
cech stylowy5. Kubatura m³

ok. 3000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Opolskie

b) powiat

Kuczbork

c) gmina KUCZBORK

7. Materiał budowlany

przed
zniszczeniempo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Kuczbork

3

b) autobusowa

Biadacz

1,5

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym. katol.
w/m

23. Użytkownik i jego adres

V

24. Inwestor i jego adres:

8. Wyposażenie architektoniczne

Wyposażenie wnętrza - rezbarskie
z wykonaniem elementów
drewnianego wystroju

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół katolicki

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " -

17. Użytkowanie obecne

- " -

18. Nadaje się do użycia na:

- " -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

budow. 1801-3
Rebudowany 1803-12 przez
arch. Schmidta z Kuczborka
(mury transept i prezbiterium)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

02.60

stan dobry

10

-

25. Rejestr zabytku nr

A-89/2009

rok 17.03.2009

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie T. Alnowski

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Bzd

10. Udostępnienie

Dostępny w porównaniu
z urzędem paraf. do kościoła

Z

X

W

V

U

T

S

R

P

O

N

M

L

K

I

H

G

F

E

D

C

B


A

Nr



Orientowany, murem, stylu-
wany. Z drewna kłosa. Wschodnie
2 - prostokątne mury oraz wieża od zach.
Tęże sept: murem i tynkiem z otwartym

rebudowy. Nowa nakryta szopy płaskim. Na resztkach
ber podziatki. Okna rektoryjne półokrągłe, wzniesione
do wnętrza, w obramieniu z kłosa. Wiele okien w
wzniesione w korpus z wieloma kłosami. Wzniesione
podzielone grzebieniem na 3 kondygnacje z kłosa wej-
siska nadbudowane 1909-12. Nad nawę dochodzi
tęże kłosa karpionie. Wiele wieńców i tynku
barokowych. Wejście do wieży prostokątne w półokrągłym
obramieniu z kłosa, tynkowane, pilastrowane, dwi-
gocymy umieszczone wewnątrz i sponadzie trój-
miejscowe.
Wnętrze pod wieżą drzwi ze starym rektorem w wejściu
do wieży od pn. drzwi kłosa zbudowane z cegieł barokowych



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne Literatura:

Lutsch-Verzeichnis der Raths-
häuser der Prov. Schlesien

Przebieg parafii na plebanii

KATALOG ZABYTEKÓW T. VII 2.4

36. Wypełnił dnia 30. X. 1957

Sturzanowski

37. Sprawdził dnia X. 1963

M. Wierman