

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

OPOLSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Kościół barokowy (choryzów) - Franciszkanów
pod nazw. N. M. Panny

2. Miejscowość m. KĘSZCZYŃ-KOŚCIE

WĘDZIERZYN - Koźle

3. Wiek
XVIII i XIX4. Styl
barok5. Kubatura m³
p. 1006. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 560 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo opolskie
b) powiat Koźle WĘDZIERZYN
c) gmina ul. 22 Lipca WĘDZIERZYN-KOZŁE7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków
1

14. Grunty należące do zabytku: ha

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) kolejowa Koźle w/m

b) autobusowa na miejscu jw.

22. Właściciel i jego adres
PARAFIA RZYM. KAT. KOZŁE
skarbu Państwa

8. Wyposażenie architektoniczne

Pięknie profilowane pilastry
obrazy malowane przez
dobrych mistrzów.15. Przeznaczenie pierwotne budynku
Kościół - klasztor16. Użytkowanie w latach ubiegłych
Kościół.17. Użytkowanie obecne
- " -18. Nadaje się do użycia na
- " -

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Koźle

24. Inwestor i jego adres

- " -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ZBUDOWANY 1726-31

wg zapisu zbud. 1751-1753 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
	Przeprawa się bieżąca	30/100	
	Konserwacja		
1963	stan dobry		

25. Rejestr zabytku Nr 1200/66
18.02 1966 rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł



34. Inspekcje
KATALOG ZABYTKÓW T. VII, Z. 5

36. Wypełnił dnia 10.11.1960

37. Sprawdził dnia XII.1963 r.
H. Krawiec