

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

2352
Nr OPOLSKIE

1. Obiekt

231/

ZAŁOŻENIE DWORSKO - FOLWARCZNE

2. Czas powstania

XIX w., pocz.
XX w.

3. Miejscowość

BLOTA -
LEDNICA

4. Adres

Lednica
49-312 Szydłowice

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo opolskie

gmina Lubrza

pow. BRZEG

6. Poprzednie nazwy miejscowości

XIV-LETENICZ, 1469-LEDENITZ,
1736r - KLEINE LIEGNITZ
XIX-1945 - LIEDNITZ, PLESNIEWO
po 1945 i LEONICE

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo opolskie

powiat Brzeg

8. Właściciel i jego adres

kilkoro właścicieli prywatnych
Lednica
49-312 Szydłowice


9. Użytkownik i jego adres

j. w.

10. Rejestr zabytków

LEGENDA:

- 1.dwór, ob. dom mieszkalny Nr 88 a
- 2.piekarnia i pralnia (?), ob. bud. gospodarczy
- 2a.transformator
- 3.stodoła
- 3a.stajnia (nie istnieje)
- 4.rządówka (?), ob. dom mieszkalny Nr 90 a i b
- 4a.drewniane szopy
- 5.dom służby folwarcznej, ob. dom mieszkalny Nr 91 a i b
- 6.ob. dom mieszkalny Nr 92
- 7.stodoła
- 8.obora, ob. budynek inwentarski
- 9.stajnia z wozownią, ob. bud. inwentarski
- 10.budynek mieszkalno-gospodarczy, ob. nieużytkowany
- 11.budynek mieszkalny i garaż
- 12.grodzisko
- 13.szopy



Szydłowice 3 km
Brzeg 9 km

Lednica to osada folwarczna sięgająca swymi korzeniami okresu średniowiecza. Pierwsza wzmianka pochodzi z XIV wieku. W 1469 roku znana jest pod nazwą LETTENICZ, w 1689 – LEDENITCZ, a w 1736 r. – Kleine LIEGNITZ. Od XIX wieku po 1945 rok osada nosi nazwę LIEDNITZ. Po II wojnie światowej nadano jej nazwę Pleśniewo, później LEONICE. Do historycznej nazwy Lednica powrócono w 1991 roku. Jednakże mieszkańcy nadal używają starej nazwy.

Od średniowiecza, czyli za panowania Piastów znajdował się tu dwór książęcy wraz z folwarkiem.

Folwark w XV stuleciu stanowił wyposażenie dziekana konwiktu św. Jadwigi. Po jego rozwiązaniu /kasacji/ w okresie reformacji powrócił na własność panującego księcia. W roku 1811 folwark w Lednicy wraz z Garbowem zostały sprzedane za 96.500 talarów.

Obok podwórza folwarcznego, na skraju lasu, na lekkim wzniesieniu otoczonym łąkami posadowiony był zamek. Miejsce to nazywane było "Kleine Liegnitz" /Lucas – 1396/. W 1614 zamek stał się własnością księcia Jana Christiana, który zamienił go na zamek ...

Lednica to niewielka osada pofolwarczna administracyjnie związana ze wsią sołecką – Błota położona ok. 300 metrów na zachód od drogi z Błot przez Szydłowice, Michałowice do Brzegu. Od Błot Lednica oddalona ok. 2 km na południe, a od Szydłowic ok. 3 km. Siedziba gminy oddalona jest 7 km na południowy-wschód, a Brzeg – miasto powiatowe – 9 km. Teren wokół dawnego majątku równy, zajęty przez pola uprawne, łąki i częściowo nieużytki /skutki powodzi z 1997 roku/, porzecinany groblami i tamami ze względu na bliskość rzeki Odry.

Dawne założenie składa się z podwórza o dość dużych wymiarach zabudowanego ze wszystkich stron, założonego na rzucie prostokąta, ustawionego krótszymi bokami na linii wschód-zachód. Od wschodu przy dworze usytuowany był ogród.

Dojazd do założenia połączyła droga, częściowo utwardzona i obsadzoną obecnie topolami prowadzi od wschodu z drogi – Błota – Szydłowice /Bystrzyca-Brzeg/. Nie zachowała się żadna z ceglanych bram /jedna od wschodu, a druga od zachodu między obiektami "4" i "5"/ ani ogrodzenie. Od wschodu podwórze zamyka budynek DWORU, ob. dom mieszkalny Nr 88a oznaczony na planie sytuacyjnym "1".

Frontem skierowany na zachód do wnętrza podwórza, drugą elewacją wzdłużną obrócony na wschód na niewielkie ogródki ogrodzone sztachetowym płotem. W przeszłości znajdował się z tej strony dwór ogród. Elewacjami szczytowymi ustawiony na linii północ-południe. Od południa również otoczony małymi ogródkami, za którymi znajduje się droga dojazdowa do założenia. Od północy dwór w części zasłonięty przez niski obiekt, o niewielkiej kubaturze dawnej piekarni i pralni "2". Dwór to obiekt zbudowany z cegły na planie prostokąta, bez podpiwniczenia, parterowy o bryle prostopadłościowej, nakryty wysokim dwuspadowym dachem, z dachówką karpiówką podwójną w koronkę. Od zachodu przed wejściem drewniany ganek nakryty dwuspadowym papowym daszkiem i obrośnięty bluszczem. Ganek pochodzi z I ćwierci XX wieku. W elewacjach wzdłużnych symetrycznie umieszczone wystawki zwieńczone trójkątnym naczółkiem i dwuspadowym dachem. Wystawki dwuosiowe, od frontu z wymienionymi oknami. W elewacji frontowej ślady pilastrów przy wejściu znacznie już zatarte. Na skutek licznych przemurowań bardzo nieczytelny układ osi, stolarka okienna w znacznej mierze wymieniona. Jedynie w części północnej okna pierwotne dwuskrzydłowe ze ślaniem, 8-polowe. Od południa i wschodu przylegają do dworu nowe przybudówki i drewniane szopy. Ślady dawnych zdobień na wystawkach, ściany szczytów wystają poza połacie dachowe. Drzwi wejściowe, dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone szkłem witrażowym, na dole ozdobnie wycięte płyciny, prowadzą do sieni, c.d. wkł. Nr 1

14. Kubatura

15. Powierzchnia użytkowa

podwórze folwarczne wraz z zabudową - ok. 3,0 ha

16. Przeznaczenie pierwotne

majątek ziemski, uprawa pszenicy, buraków cukrowych, hodowla bydła

17. Użytkowanie obecne

folwark podzielony między kilkoro właścicieli prywatnych, część zabudowy nieużytkowana, część ziemi leży odłogiem

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

- postawienie przybudówek przy dworze "1", w przeważającej mierze wymiana stolarki okiennej, częściowa wnętrza, budowa przybudówek od strony el. południowej i wschodniej/
- budowa drewnianych szop przy stodole "3"
- częściowa modernizacja rządcówki, ob. domu mieszkalnego Nr 90 a i b "4", wymiana stolarki okiennej, przebudowa wnętrza, dostawienie zewnętrznych schodów od strony elewacji północnej i ich częściowe zadaszenie;
- obecnie prowadzony remont południowej części domu mieszkalnego Nr 91 a i b "5";
- generalny remont łączący się z przebudową obiektu "6";
- adaptacja obory, ob. bud. ogólnoinwentarskiego "8" na potrzeby kilku użytkowników, nowa ścianka, kojce dla świń.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

- dwór - bardzo zniekształcony pierwotny wystrój elewacji, zmieniona stolarka okienna, przemurowania otworów, w znacznej mierze zniszczone detale zdobnicze, nowe przybudówki i szopy; zachowane drzwi wejściowe od frontu i ganek, zawilgocone i zarysowane ściany, niezbyt dobry stan dachu i jego pokrycia, zachowany wystrój sieni z I ćwierci XX wieku, częściowo przebudowane wnętrza;
- stodoła "3" w złym stanie, w części wschodniej w ruinie;
- zawilgocenie podmurówki i dolnej części ścian wszystkich obiektów założenia /skutek powodzi z 1997 r./;
- w części nieużytkowany i zawalony obiekt mieszkalny Nr 91 "5";
- przebudowany dom "6";
- dość dobry stan budynków inwentarskich "8" i "9" - ubytki cegieł i tynku, nieznaczne przemurowania elewacji i częściowo wnętrza;
- zły stan obiektów "10" i "11".

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania

22. Bibliografia

- 1.Knie. Alphabetisch Statistisch Topgraphische Übersicht der Dörfer, Flecken, Städte und anderen Orte der Königl. Preussische Provinz Schlesien, Breslau 1845 r.
- 2.Schlesische Ortsnachrichten von Brieg und seinen Umgebungen herausgegeben von K. Schönwälder, I Teil, Brzeg 1845, s. 339,
- 3.Schlesisches Güter Adressbuch 1886 r.
4. j. w. 1891 r.
5. j. w. 1898 r.
6. j. w. 1912 r.
7. j. w. 1926 r.
8. j. w. 1937 r.
- 9.Po ziemi bzreskiej szosą, szlakiem i bezdrożem, Marcin Helwig - przewodnik turystyczny, Brzeg 1998 r.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

mapa niemiecka z 1884 r. / ze zbiorów MNR w Szreniawie/-kse-
rokopia

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Grzegorz Jankowski, 1998 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki j. w.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotograficzne j. w.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

8 wkładek

1. Miejscowość LEDNICA	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Założenie dworsko-folwarczne	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d. pkt.12: i 13
---------------------------	--	---

c.d. pkt. 12:

.... myśliwski. Zamek prócz sali biesiadnej posiadał szereg komnat z dużymi oknami, ściany których zdobiły obrazy ze scenami myśliwskimi. Najcenniejszym przedmiotem na zamku był fotel znajdujący się w książęcej komnacie pokryty scenami z polowań. A trzeba dodać, że książę Christian był namiętnym myśliwym. Po śmierci w 1675 roku ostatniego Piasta Jerzego IV Wilhelma zamek został zaniedbany, gdyż przestał pełnić rolę siedziby książęcej. W 1717 roku zamieniono go na kościół katolicki. Około 1769 roku został sprzedany, a następnie rozebrany. Resztki owej budowli-zamku to prawdopodobnie piwnica niewiadomego pochodzenia znajdująca się na grodzisku zwanym "Kellerberg" usytuowanym na pld.-zachód od majątku. Piwnica ta o kamiennych ścianach i ceglany kolebkowym sklepieniu.

W latach 40. XIX wieku majątek w Lednicy należy do wojskowego w randze porucznika o nazwisku JAHR. Hodowane są głównie owce Merynosy - 450 sztuk i bydło - 52 sztuki. Do tej samej rodziny JAHR majątek w Lednicy należy do początków XX wieku. Dobra położone wśród łąk i pól uprawnych w odległości 9 km na północ od Brzegu, 7 km od Lubszy /niem. Gr. Leubusch/ oraz 3 km na pld.-zach. od Dobrzynia /niem. Gr. Döbern/ pod koniec XIX w. należały do HUGO JAHRA. W 1886 roku zajmowały powierzchnię 144 ha. Z tego pola uprawne zajmowały 111 ha, łąki - 15 ha, pastwiska - 8 ha, lasy - 4 ha, wody - 3 ha, a nieużytki - 3 ha. Stan hodowli wyglądał następująco: konie - 20 sztuk, bydło - 81 sztuk, w tym 43 krowy, świnie - 38 sztuk. Pod koniec wieku i na jego przełomie powierzchnia majątku wzrosła do 154 ha.

W 1912 roku księga adresowa wymienia nowych właścicieli majątku. Są nimi CARL MENZEL z miejscowości ROTHHAUS /obecnie przynależy administracyjnie do wsi Brzezina/ i jego syn CURT - w randze porucznika. Carl Menzel ma w tym samym czasie w dzierżawie zamek i park w majątku Rothhaus, który jest własnością państwa pruskiego. Majątek ten w latach późniejszych został rozparcelowany. Obecnie nie nosi odrębnej nazwy. Do C. Menzla należał od ok. 1895 roku. W 1912 roku inspektorem w Lednicy jest niejaki Slabon /Słaboń/. Powierzchnią dóbr wynosiła w tym czasie 185 ha. Z tego pola uprawne zajmowały 159 ha, łąki - 16,5 ha, lasy - 5,5 ha, ogród - 1 ha, a podwórza i nieużytki - 2 ha, wody - 1 ha. Wiodącym kierunkiem w produkcji zwierzęcej była

Wkładkę założył:

Grzegorz Jankowski, 1998 r.

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie

hodowla bydła rasy zachodniofryzyjskiej. Na dużą skalę prowadzono uprawę buraka cukrowego i nasiennego. Od lat 20. XX wieku właścicielem majątku był Alfred RETTER, naczelnik urzędu i sprawujący nadzór nad budową wałów przeciwpowodziowych. W latach 20. XX w. całkowita powierzchnia majątku wynosiła 181,7 ha, a tuż przed II wojną światową – 178 ha. W 1937 roku pola uprawne zajmowały 125,28 ha, łąki – 16,44, pastwiska – 14,98, lasy – 5,5 ha, ogrody – 1,5 ha, wody – 3 ha, uprawy wikliny – 5,8 ha, wały i groble oraz podwórze zajmowały – 8,5 ha. Gospodarstwem zarządzał asystent. W majątku hodowano bydło rasy zachodniofryzyjskiej, świnię ras szlachetnych, w tym knury. Na dość dużą skalę w latach 20. XX sprzedawano prosięta. Wśród upraw polowych najwięcej siano pszenicy i buraka cukrowego. W latach 30. XX wieku na Lednicę przeniesiono nazwę "Neu Limburg" – Błota. Administracyjnie bowiem Lednica podlegała pod sołectwo Błota. Współcześnie jest podobnie.

Po zakończeniu II wojny światowej aż po 1949 rok w majątku stacjonowali żołnierze Armii Czerwonej. Później w zabudowaniach majątku zamieszkało 10 rodzin polskich, przesiedleńców ze wschodnich terenów Rzeczypospolitej. Każda z rodzin otrzymała jednakową działkę ziemi o powierzchni 7,5 ha. Obecnie mieszka w dawnym majątku tylko 5 rodzin. W związku z parcelacją majątku podzielone zostały do użytkowania także budynki gospodarcze, co miało wpływ na ich obecny zaniedbany wygląd.

DWÓR, ob. dom mieszkalny Nr 88a zbudowany został prawdopodobnie ok. poł. XIX w. /może jest wcześniejszy/ podobnie jak stodoła "3". Datowanie dworu bardzo utrudnione ze względu na jego przeróbki, przemurowania i zniszczenie pierwotnych cech wystroju elewacji. Obok dworu znajdowała się pralnia i piekarnia z piecem chlebowym. Budynki pierzei północnej pochodzą z końca XIX wieku. Obiekt mieszkalny Nr 90 a i b /prawdopodobnie była to rządcówka/ pochodzi z 3 ćwierci XIX wieku – też znacznie przebudowany. Drugi z budynków Nr 91 a i b – "5" z początku XX wieku, podobnie jak oddalony ok. 100 m na półn.-zachód dom Nr 92 "6".

c.d. pkt. 13:

... która oddzielona od korytarza drewnianą przeszkloną w górnej partii ścianą. Z sieni prowadzą schody na mieszkalne poddasze. Układ wnętrza zmieniony, obiekt zamieszkały obecnie przez 3 rodziny.

Przylegająca od północy do dworu piekarnia i pralnia "2" to niewielki budynek nakryty dwuspadowym prawie płaskim dachem krytym papą. Wypiekano chleb do lat 70-tych XX wieku. Na elewacji zachodniej widoczne ślady artykulacji blendami i lizenami w formie pilastrów, jedno z okien przekryte łukiem pełnym. Prawdopodobnie w podobny sposób zdobione były pierwotnie ściany dworu.

1. Miejscowość LEDNICA	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Założenie dworsko-folwarczne	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d.pkt. 13, spis zdjęć
---------------------------	--	---

c.d. pkt. 13:

Od południa podwórze zamknięte dużym obiektem stodoły "3", do której przylegała od zachodu mała stajnia, która już nie istnieje. Przed stodołą, po południowej stronie drogi dojazdowej usytuowany transformator "2a". Na południe od podwórza teren lekko zabagniony – w tym miejscu znajdował się mały stawek. Dalej na półn.-zachód od podwórza usytuowane grodzisko z piwnicami, prawdopodobnie pozostałościami po zamczku myśliwskim. Zachodnią pierzeję podwórza tworzą dwa budynki mieszkalne, między którymi niegdyś znajdował się wyjazd na pola i w kierunku lasu. Po południowej stronie drogi stoi obiekt prawdopodobnie dawnej rządcówki, ob. dom mieszkalny Nr 90a i b "4". Budynek z cegły bez podpiwniczenia, na podmurówce ceglanej otynkowany, na planie prostokąta, nakryty wysokim dwuspadowym naczółkowym dachem krytym dachówką karpiówką podwójnie w koronkę. W dachu dwie wystawki o drewnianych ścianach. Elewacją frontową skierowany na wschód na podwórze, a tylną na ogródki, na terenie których stoi drewniana szopa. Drzwi wejściowe umieszczone niesymetrycznie z drewnianym płytkim ganeczkiem nakrytym dwuspadowym daszkiem. Część stolarki okiennej wymieniona, część obiektu niezamieszkała, widoczne ślady zawilgocenia i zniszczeń po powodzi z 1997 roku. Od północy umieszczone metalowe zewnętrzne schody z poręczą, częściowo zadaszone, prowadzące na mieszkalne poddasze. Po północnej stronie drogi stoi dom służby folwarcznej, ob. dom mieszkalny Nr 91 a i b "5", zbudowany z cegły, otynkowany, ze śladami boniowania, z mieszkalnym poddaszem, nakryty dwuspadowym dachem z eternitem płytkowym. Od podwórza ganeczki drewniane i murowane; elewacje obiektu w znacznej mierze przemurowane z wymienioną stolarką okienną, zmienione także wewnątrz. Obiekt w części nieużytkowany i remontowany, od północnego szczytu częściowo zawalony dach.

Około 100 metrów na półn.-zachód od podwórza usytuowany jeszcze jeden dom mieszkalny Nr 92 "6". Obiekt całkowicie przebudowany, z tego względu niemożliwy do opisania jego pierwotny wygląd. Prowadzi do niego polna droga, przy niej nowa brama i ogrodzenie ceglano-drewniane; obiekt przykryty w części dachówką ceramiczną zakładkową i karpiówką podwójnie w koronkę.

Wkładkę założył: Grzegorz Jankowski, 1998

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie

Północną pierzeję podwórza tworzy zwarty ciąg budynków. Idąc od zachodu otwiera ją stodoła "7" o jednym klepisku i dwóch sąsiadkach. Budynek z cegły z fragmentami tynku, o pionowych wywietrznikach, nakryty dwuspadowym dachem z dachówką zakładkową. Dach od zachodu częściowo zarwany, wrota drewniane w otworach prostozamkniętych. Od wschodu przylega ścianą szczytową do stodoły obora, ob. budynek ogólnoinwentarski "8" /karta szczegółowa/. Za oborą stoi budynek dawnej stajni z wozownią, ob. budynek inwentarski "9", nieco niższy od obiektu "8". Częściowo wystrojem elewacji frontowej zwróconej na południe, nawiązuje do sąsiedniego obiektu inwentarskiego. Budynek z cegły na podmurówce ceglanej, otynkowany, tylko obramienia okien i drzwi z czerwonej cegły. Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną karpiówką i ścianką kolankową, przez co utworzyło się użytkowe poddasze. Elewacje z przemurowaniami, podobnie zmienione wewnątrz. Od wschodu północną pierzeję podwórza zamyka przylegający do stajni "9" 3-kondygnacyjny budynek gospodarczo-mieszkalny "10". Na parterze prawdopodobnie mieściły się warsztaty, a w nieco cofniętej części kuźnia. Na dwóch wyższych kondygnacjach były pomieszczenia mieszkalne, użytkowane jeszcze jakiś czas po 1945 roku. Ceglany obiekt, prawie bez tynku, nakryty dachami pulpitowymi z papą na deskach. Obecnie obiekt prawie nieużytkowany – jedynie część parteru, bez stolarki okiennej i drzwiowej, ze zdewastowanym wnętrzem. Północną ścianę podwórza uzupełnia nieco oddalony budynek garażowo-mieszkalny "11" /już nieużytkowany jako mieszkanie, o bryle podobnej do obiektu "10", tylko 2 – kondygnacyjny.

Wnętrze podwórza pierwotnie niezabudowane ze studnią stojącą w pobliżu dworu, która obecnie zasypana po powodzi z 1997 r. Obok postawione zostały drewniano-murowane szopy. Także część podwórza zajęły drewniane przybudówki przy stodole "3". Podłoga podwórza równa, częściowo wybrukowana a częściowo porośnięta trawą, również także kilka topoli.

Obiekty, dla których zakłada się karty szczegółowe:

- stodoła "3"
- obora, ob. budynek ogólnoinwentarski "8"

Nie zakłada się szczegółowych wkładek, wszystkie pozostałe obiekty zostały opisane i ujęte w materiale zdjęciowym karty założenia.

1. Miejscowość LEDNICA	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) założenie dworsko-folwarczne	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) spis zdjęć, plan orient., mapa niemiecka z 1884.
---------------------------	--	--

Spis zdjęć:

- 1.widok ze wschodu z drogi dojazdowej na zachód na założenie
- 2.z zachodu na wschód, droga do folwarku obsadzona obecnie topolami
- 3.widok z południowego-wschodu na półn.-zachód na podwórze folwarczne
- 4.dwór, ob. dom mieszkalny Nr 88a "1" - widok z południowego-zachodu
5. j. w. - el. frontowa zachodnia - ganek z wystawką
6. j. w. - el. wschodnia i południowa - widok z drogi dojazdowej
- 7.el. północna dworu, obok piekarnia i pralnia /?/ "2"
- 8.dwór "1" - el. frontowa - detal - okno
9. j. w. - drzwi wejściowe do dworu
- 10.podwórze folwarczne - widok z zachodu na wschód i drogę wyjazdową
11. j. w. - widok z południowego-zachodu na półn.-wschód
12. j. w. - północna część podwórza - widok ze wschodu na zachód od obiektu "10"
- 13.rządcówka /?/, ob. dom mieszkalny Nr 90a i b "4" - el. frontowa - wschodnia
14. j. w. - widok z północnego-wschodu na el. tylną i północną
- 15.widok z zachodu na podórze folwarczne
- 16.dom służby folwarcznej, ob. dom mieszkalny Nr 91 a i b "5" - el. frontowa - wschodnia
17. j. w. - el. południowa - szczytowa
- 18.widok z południa na przebudowany dom mieszkalny Nr 92 "6"
- 19.podwórze folwarczne - widok na północną pierzeję od południowego-wschodu
20. j. w. - północna pierzeja - stodoła "7" - el. południowa
21. j. w. - zachodnia elewacja stodoły "7"
22. j. w. - północna ściana podwórza - stajnia z wozownią, ob. budynek inwentarski "9" - el. południowa
23. j. w. - j. w. - budynek mieszkalno-gospodarczy ob. nieużytkowany "10"
- 24.widok na wschodnią część północnej pierzei podwórza z północnego-zachodu
- 25.transformator "2a" - widok z południowego-wschodu

Wkładkę założył: Grzegorz Jankowski, 1998 r.

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie

1. Miejscowość

LEDNICA

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Założenie dworsko-folwarczne

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia



1



2



3

Wkładkę założył: Grzegorz Jankowski, 1998 r.

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie



4



5



6

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
LEDNICA	Założenie dworsko-folwarczne	zdjęcia



7



8

Wkładkę założył: Grzegorz Jankowski, 1998 r.

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie



9



10



11

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
LEDNICA	Założenie dworsko-folwarczne	zdjęcia



12



13



14

Wkładkę założył: Grzegorz Jankowski, 1998 r.

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie



15



16



17



18

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
LEDNICA	Założenie dworsko-folwarczne	zdjęcia



19



20

Wkładkę założył: Grzegorz Jankowski, 1998 r.

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie



21



22



23

1. Miejscowość

LEDNICA

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Założenie dworsko-folwarczne

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia



24



25

Wkładkę założył: Grzegorz Jankowski, 1998 r.

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie