Nr II | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

OPOLSKIE

2664

1. Obiekt zabytkowy DOM Rynek nr. 5

2. Miejscowość NAMYSŁÓW miasto

3. Wiek XVI - XVIII

4. Styl BEZ CECH

5. Kubatura m³ 1800

6. Powierzchnia w m² a) zabytkowa: 150 b) użytkowa: 420

20. Przynależność administracyjna
a) województwo . opolskie
b) powiat . . Namysłów
c) gmina . . .

7. Materiał budowlany	przed zniszczeniem	po odbudowie
a) ściany	cegła	
b) sklepienia	cegła	
c) stropy	drewno	
d) wiązania dachu	drewno	
e) krycie dachu	dachówka	

11. Ilość budynków 1

12. Ilość kondygnacji 3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:
a) izb mieszkalnych 8
b) innych pomieszczeń 4
c) piwnic 3

14. Grunty należące do zabytku:	ha
a) ogrody stylowe	
b) sady i grunty uprawne	
c) lasy	
d) wody	
e) inne	

21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	Namysłów	0,2
b) autobusowa	Namysłów	0,1

22. Właściciel i jego adres
~~Skarb Państwa~~
P.M.R.N. - Namysłów

8. Wyposażenie architektoniczne
stropy belkowane, profilowane XVI w. balustrada schodów XVI w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne

23. Użytkownik i jego adres
zamieszkały przez osoby pryw.
P.M.RN. - Namysłów

16. Użytkowanie w latach ubiegłych mieszkalne

17. Użytkowanie obecne (~~Mieszkający eksmitowani~~) mieszkalne

24. Inwestor i jego adres

18. Nadaje się do użycia na (~~po remoncie~~) mieszkalne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
zbudowany w XVI w. przebudowywany w XVIII i XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
XII. 57 r.	Stan dobry.		
X. 59.	Do remontu (~~dom się~~ wali)	85	

1963 Stan dobry (po remoncie)

25. Rejestr zabytku Nr 266/58
28.01. rok 1958 miejsce przechowywania

10. Udostępnienie
~~Dostępny jedynie parter. Piętra w remoncie. Dostęp niebezpieczny.~~
DOSTĘPNY

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia





Dom murowany z cegły, tynkowany.
3 kondygnacjowy, z trójkątnym szczytem
w którym 3 okna w 2 poziomach.
Szczyt oddzielony gzymsem ząbkowym.
Okna prostokątne w wykroju: w II kond
[illegible] w płycinach prostokątnych zam-
kniętych odcinkowo, z kluczem w III kond. z kluczem
i odcinkami profilowanego gzymsu.
w II kond. ślady boniowania.

Bibliografia: Die Bau und Kunstdenkmäler des Kreises Namslau.
Wrocław 1939.

Zjednoczenie – zam. 1858, 18. 11. 57 – 12000 – kart.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł







Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 8.VII.58

37. Sprawdził dnia