Nr II | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

OPOLSKIE

nwalto

1. Obiekt zabytkowy DOM Rynek nr. 6

2. Miejscowość NAMYSŁÓW 2605

3. Wiek XVIII

4. Styl BAROK

5. Kubatura m³ 2100

6. Powierzchnia w m² a) zabytkowa: 210 b) użytkowa: 630

20. Przynależność administracyjna
a) województwo opolskie
b) powiat NAMYSŁÓW
c) gmina

7. Materiał budowlany	przed zniszczeniem	po odbudowie
a) ściany	cegła	
b) sklepienia	cegła	
c) stropy	drewno	
d) wiązania dachu	drewno	
e) krycie dachu	dachówka	

11. Ilość budynków 1

12. Ilość kondygnacji 2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych	13
b) innych pomieszczeń	4
c) piwnic	3

14. Grunty należące do zabytku:	ha
a) ogrody stylowe	—
b) sady i grunty uprawne	—
c) lasy	—
d) wody	—
e) inne	—

21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	Namysłów	0,2
b) autobusowa	Namysłów	0,1

22. Właściciel i jego adres
~~Skarb Państwa~~
P.M.R.N.-Namysłów

8. Wyposażenie architektoniczne
W parterze sklepienia kolebkowe z lunetami. Piwnice przesklepione kolebkowo. Szczyt barokowy

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych mieszkalne

17. Użytkowanie obecne mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na mieszkalne

23. Użytkownik i jego adres
zamieszk. przez osoby prywatne.
P.M.R.N.-Namysłów

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
zbudowany w XVIII.
przebudowywany w ~~XVIII~~ XIXw.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.	obiekt nie uległ		
XI. 1939 r.	zniszczeniu		
XII. 1945 r.			
10.59.	Obiekt o odnowionych ścianach i w trakcie remontu dachu	5% dach	
1963	Stan dobry		

25. Rejestr zabytku Nr 276/58
30.01.1958 rok
miejsce przechowywania

10. Udostępnienie
Obiekt dostępny

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia







h = 14 m

Dom murowany z cegły, tynkowany.
2 kondygnacyjny, ze szczytem spływowym, zwieńczonym trójkątnym tympanonem. 4-osiowy
Zachowała się skarpa.

Bibliografia: Die Bau und Kunstdenkmäler des Kreises Namslau.
Wrocław 1939.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł



Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 8.VII.58

37. Sprawdził dnia VIII.63

Zjednoczenie – zam. 1858, 18. 11. 57 – 12000 – kart.